## ３．点検結果

安全利用点検はおおぜいの人が集まりやすい夏休み前に実施しましたので、点検実施結果の概要についてお知らせします。

| | 全点検箇所数 | 問題があった箇所 | | | 利用者の自己責任において通常の利用が可能な場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 直ちに処置した箇所 | 今後対策が必要な箇所 | |
| 河　川 | 29 | 5 | 0 | 5 | 24 |
| 砂　防 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ダ　ム | 30 | 8 | 1 | 7 | 23 |

表－１　点検結果

（平成１８年７月２０日現在）

【河川】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果・対応状況 | 点検実施日 |
|---|---|---|---|
| 北上川 | 紫波橋下流 | 水路護岸に洗掘があり、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置済。今後対策を実施。 | 7月13日 |
| 北上川 | 大正橋上流 | 水路護岸に洗掘があり、ロープによる立ち入り禁止措置済。今後対策を実施。 | 7月13日 |
| 猿ヶ石川 | 花巻市東和町町井地区　（東和大橋上下流）町井地区水辺プラザ | 芝生の立入禁止柵が倒れていたので立て直した。<br>高水敷の立木枝の枯れで落下の危険があるため、トラロープ、看板設置済。伐木予定<br>低水護岸の前にバリケード設置済。 | 7月　4日 |
| 北上川 | 花巻市小舟渡地区（朝日大橋上流）花巻地区水辺プラザ | 船着場の一部が空洞になっていると思われる。<br>ロープによる立入り禁止措置を実施する。<br>現地調査し、対応策を検討する。 | 〃 |
| 北上川 | 北上市立花地区（珊瑚橋下流）北上地区水辺プラザ | 立入禁止ロープが切れている。復旧済。<br>木柵の裏側土砂流失。復旧する予定。 | 7月　5日 |

【砂防】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果 | 点検実施日 |
|---|---|---|---|
| 松川 | 砂防えん堤 | 遊歩道・あずま屋を点検、問題なし。 | 7月13日 |
| 二双沢 | 床固め | 遊歩道を点検、問題なし。 | 〃 |
| 葛根田川 | 砂防えん堤 | 遊歩道・あずま屋を点検、問題なし。 | 〃 |
| 安栖沢 | 床固め | 遊歩道を点検、問題なし。 | 〃 |

【ダム】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果 | 点検実施日 |
|---|---|---|---|
| 四十四田ダム | 柳平公園 | 湧水により水溜りができ苔が生えて滑りやすくなっている。水が溜まらないよう、対策を実施済。 | 7月10日 |
| 四十四田ダム | 柳平公園 | 散策路上に木の枝が張り出している。<br>枝払い実施済。 | 〃 |
| 御所ダム | ファミリーランド | 遊具施設のロープの破損。カラーコーンにより注意喚起済。対策を検討。 | 7月11日 |
| 湯田ダム | 焼地台公園 | 遊具施設の木材が腐食。<br>立ち入り禁止措置済（ロープ、注意看板の措置）。<br>木材の補修及び交換。 | 〃 |
| 湯田ダム | 川尻小公園 | 親水護岸左側の転落防止が必要。<br>立ち入り禁止措置済（ロープ、注意看板の措置）。<br>転落防止柵設置を検討する。 | 〃 |
| 湯田ダム | 湯本湖岸公園 | 管理用通路木柵（支柱）残がいの頭部破損及び単管手摺りのクランクプカバーなし。木柵支柱頭部の切断済。単管手摺りのクランプカバーを設置済。 | 〃 |
| 田瀬ダム | ダムサイト（展望広場） | 東屋内のテーブルのぐらつき。<br>接続部を釘により固定済み。 | 〃 |
| 田瀬ダム | ダムサイト（展望広場） | 散策路木柵の腐食。<br>散策路木柵の入口へ注意看板を設置済。トラロープによる腐食箇所表示済。 | 〃 |