

がんばろう！東北

緊急情報／防災情報

防災情報（記者発表）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 9月21日 23時00分発表

大雨による防災情報（第27報）

仙台河川国道事務所では、災害対策支部（非常体制：河川、警戒体制：道路・海岸）を設置し、警戒にあたっておりますが、9月21日23時00分に名取川名取橋観測所において7.66mとなり、氾濫危険水位（7.4m）を越えていますので、引き続き注意してください。

国道48号の作並除雪ST雨量観測所において通行規制基準雨量180mmに達し、「三陸道」で通行規制基準雨量210mmに達したため、下記の区間で通行止めを行っております。

また、道路冠水のため国道45号の南三陸町志津川地区、気仙沼市本吉町地区、多賀城市八幡四丁目～松島町手樽地内、登米市津山町横山地区において通行止めを行っております。

なお、通行止め解除の見通しは立っておりません。

通行止めの際は、走行中または沿道の皆様にご不便をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

なお、現在のところ、所管施設の被害は確認されておりません。

今後の河川・海岸・道路情報にご注意ください。

1. 事務所体制

道 路	平成23年 9月20日15時00分	注意体制
	平成23年 9月20日22時00分	警戒体制
河 川	平成23年 9月21日 4時00分	注意体制
	平成23年 9月21日 5時10分	警戒体制
	平成23年 9月21日21時40分	非常体制
海 岸	平成23年 9月21日14時10分	注意体制
	平成23年 9月21日16時30分	警戒体制

2. 通行止め区間

- ① 国道48号 宮城県仙台市青葉区作並字長原地内
～山形県東根市大字関山字大滝地内 延長12.0km
- ② 国道45号 宮城県本吉郡南三陸町戸倉～汐見町地内 延長 4.0km
- ③ 国道45号 宮城県気仙沼市本吉町下宿 地内 延長約100m
- ④ 国道45号 宮城県多賀城市八幡四丁目
～宮城県松島町手樽 地内 延長約16km
- ⑤ 「三陸道」 鳴瀬奥松島IC～登米東和IC間 延長約45.3km
- ⑥ 国道45号 宮城県登米市津山町横山 地内 延長約3km

3. 迂回路

- ①については国道47号等を迂回してください。
- ②については国道342号、国道398号等を迂回してください。
- ③については国道342号、国道346号等を迂回してください。
- ④は調査中です。
- ⑤については国道108号、国道346号等を迂回してください。
- ⑥は調査中です。

【注意】迂回路は今後の降雨の状況等により通行できなくなる可能性があります。

4. 道路冠水情報

路面冠水箇所がありますので、走行には十分注意願います。

国道	45号	本吉郡南三陸町志津川戸倉～汐見町地内（現在通行止め）
	〃	志津川折立地内
	〃	歌津峰畑地内
	気仙沼市	本吉町平貝地内
	〃	本吉町下宿地内（現在通行止め）
	多賀城市	八幡四丁目～宮城郡松島町手樽地内（現在通行止め）
	登米市	津山町横山地内（現在通行止め）

5. 河川状況（水位情報：平成23年9月21日 23時00分現在）

阿武隈川	丸森水位観測所	水位 20.36m	はん濫注意水位（19.5m）
	江尻水位観測所	水位 10.85m	はん濫注意水位（10.8m）
名取川	名取橋水位観測所	水位 7.66m	はん濫危険水位（7.4m）
広瀬川	広瀬橋水位観測所	水位 1.35m	はん濫注意水位（1.3m）

（出水状況及び対応状況報告は別紙の通り）

6. 道路状況（平成23年 9月21日 23時00分現在）

路線	観測所名	連続雨量	
三陸道	鳴瀬奥松島 I C 観測所（東松島市川下地内）	208mm	
	三陸道鹿又観測所（石巻市鹿又地内）	216mm	
	山居沢橋観測所（石巻市山居沢地内）	93mm	
	桃生津山 I C 観測所（石巻市桃生町地内）	234mm	
	新米谷大橋観測所（登米市中田町地内）	175mm	
	石巻国道観測所（石巻市蛇田地内）	269mm	
	国道 4号	齊川観測所（白石市齊川地内）	189mm
		宮観測所（蔵王町字新西川地内）	243mm
		郡山観測所（仙台市太白区郡山地内）	199mm
		三ノ関観測所（黒川郡富谷町地内）	295mm
古川国道観測所（大崎市古川地内）		251mm	
金成観測所（栗原市金成地内）		151mm	
国道 6号	浅生原観測所（亶理郡山元町浅生原地内）	185mm	
国道 45号	塩釜観測所（塩竈市錦町地内）	335mm	
	松島観測所（宮城郡松島町）	147mm	
	川下観測所（東松島市川下地内）	253mm	
	牛網（川下）観測所（東松島市川下地内）	253mm	
	石巻国道観測所（石巻市蛇田地内）	269mm	
	河北（飯野川）観測所（石巻市相ノ谷地内）	258mm	
	横山（柳津）観測所（登米市津山地内）	218mm	
	中野（志津川）観測所（南三陸町志津川地内）	270mm	

		気仙沼国道（長磯船原）観測所（気仙沼市長磯船原地内）	223mm
		只越峠観測所（気仙沼市字大峠地内）	209mm
		霧立観測所（気仙沼市唐桑町地内）	198mm
		唐桑観測所（気仙沼市唐桑町地内）	179mm
国道	47号	上岩出山観測所（大崎市岩出山地内）	193mm
		鳴子防災S T観測所（大崎市鳴子温泉星沼地内）	185mm
国道	48号	西道路観測所（仙台市青葉区折立地内）	235mm
		愛子防災S T観測所（仙台市青葉区下愛子地内）	233mm
		作並宿観測所（仙台市青葉区作並地内）	220mm
		作並除雪S T観測所（仙台市青葉区作並地内）	212mm
国道	108号	前谷地観測所（石巻市前谷地）	272mm
		古川国道観測所（大崎市古川地内）	251mm

7. 河川巡回状況

名取川水系 定期的に河川巡回中（名取川、広瀬川、筑川）

8. 道路巡回状況

三陸道 定期的に道路巡回中
（鳴瀬奥松島IC～登米東和IC）

国道 4号 定期的に道路巡回中（白石市～栗原市）

国道 6号 定期的に道路巡回中（山元町～岩沼市）

国道 45号 定期的に道路巡回中（仙台市～気仙沼市）

国道 47号 定期的に道路巡回中（大崎市）

国道 48号 定期的に道路巡回中（仙台市）

国道 108号 定期的に道路巡回中（大崎市～涌谷町）

9. 今後の見通し

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。
今後の気象情報、河川・道路情報にご注意ください。

<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

お 問 い 合 わ せ 先			
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所			
TEL 022 (248) 4131			
河川	調査第一課長	木村 晃	内線351
道路	道路管理第一課長	阿彦 桂	内線431

2011/09/21 23時00分 低気圧による出水及び対応状況

※これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

平成23年 9月21日23時00分現在

1. 仙台河川国道事務所の災害対策支部体制

体制		発令（切替）日時	体制発令（切替）理由
河川	非常体制	平成23年 9月21日21時40分	名取橋水位観測所においてははん濫危険水位に達する高水が予想されるため

2. 河川情報

2-1 河川水位情報

水系名	河川名	観測所名	水位 23時現在	状況	水防団待機 水位注1) (指定水位)	はん濫注意 水位注2) (警戒水位)	避難判断 水位注3)	はん濫危険 水位注4) (危険水位)
阿武隈川	阿武隈川	丸森水位観測所	20.36m	上昇中	18.00m	19.50m	21.30m	21.70m
阿武隈川	阿武隈川	江尻水位観測所	10.85m	上昇中	9.50m	10.80m	—	—
名取川	名取川	名取橋水位観測所	7.66m	上昇中	5.50m	6.00m	6.70m	7.40m
名取川	広瀬川	広瀬橋水位観測所	1.35m	下降中	0.50m	1.30m	2.70m	3.20m

注1) 水防団待機水位(指定水位)：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位(警戒水位)：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が発表されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位(危険水位)：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水によりはん濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 今後の見通し

今後も断続的な降雨が予想され、河川の水位も上昇することが予想されることから十分な注意が必要です。