

前線に伴う降雨による防災情報（第6報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【非常体制(河川)】へ移行
災害対策支部【警戒体制(砂防)】継続
災害対策支部【警戒体制(道路)】継続

雄物川水系雄物川の神宮寺水位観測所で平成30年5月18日22時50分に氾濫危険水位5.7mを超過し今後も上昇が見込まれるため、災害対策支部【警戒体制(河川)】を【非常体制(河川)】に移行しました。

災害対策支部【警戒体制(砂防)】継続
 災害対策支部【警戒体制(道路)】継続

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(5月18日23時00分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.38m</u>	<u>上昇中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>5.73m</u>	<u>上昇中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	<u>3.22m</u>	<u>上昇中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆砂防降雨状況(5月18日23時00分現在)

山系	雨量観測所 (仙北市)	連続雨量
八幡平山系 (秋田県側)	黒湯	<u>122mm</u>
	熊ノ台	<u>128mm</u>
	生保内	<u>141mm</u>
	小先達	<u>130mm</u>

◆道路降雨状況(5月18日23時00分現在)

路線	雨量観測点	連続雨量 23:00現在
国道13号	大曲防災ステーション(大仙市)	<u>87mm</u>
国道13号	峰吉川(大仙市)	<u>139mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月18日 16時20分	5月18日 18時20分	<u>5月18日 22時50分</u>	—
砂防	5月18日 16時00分	5月18日 20時00分	—	—
道路	5月18日 16時00分	5月18日 18時40分	—	—

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
雄物川	神宮寺 (大仙市)	—	5月18日 21時15分	—	—	—
玉川	長野 (大仙市)	—	5月18日 19時15分	—	—	—

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで
 長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで
 右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月18日 19時50分	—	—
	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	5月18日 20時30分	—
玉川	長野 (大仙市)	5月18日 17時20分	—	5月18日 16時30分	—

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
 長野観測所 玉川 左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで
 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
 5月18日 22:00現在 特に異状は確認されていません。（巡視は継続中）
 【道路】 5月18日 16時00分 大曲国道維持出張所管内 巡回中
 5月18日 22:00現在 特に異状は確認されていません。（巡回は継続中）

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

平成30年5月18日 18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

◆排水ポンプ車の稼働状況

平成30年5月18日 21時43分 大仙市浜町排水樋管において排水作業中

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
 秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174（事務所代表）

〈河川〉

副所長（河川担当） 齋藤 茂則（内線204）

調査第一課長 高子 秀之（内線351）

〈道路〉

副所長（道路担当） 鈴木 之（内線205）

道路管理課長 松田 道雄（内線431）