

## 峰吉川交差点改良工事が完成しました（大仙市協和） ～事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）～

大仙市協和の国道13号峰吉川交差点は、カーブ区間に交差点があり、秋田市方向から右折しようとする車両への追突の危険性があり、地元から改善の要望がだされておりました。

上記を踏まえ、問題解消に向けて平成24年8月から工事を実施してきましたが、平成24年12月17日に完成しましたのでお知らせします。

国土交通省では、限られた予算の中で交通事故対策への投資効果を最大限に高めるため、国が管理する国道について事故データや地域の声に基づき「事故危険区間」の抽出を行い、優先的に事故対策を行っていく『事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』を実施することとし、秋田県内では平成22年12月に「事故危険区間」を公表しております。


### 【概要】

路線名：一般国道13号  
事業名：峰吉川交差点改良事業  
所在地：秋田県大仙市協和峰吉川

### 【整備内容】

- ・右折レーン設置

### 【位置図】



記者発表先：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局、  
秋田県南日々新聞、秋田民報

### <問い合わせ先>

○国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
道路管理課長 酒井 宏 電話 0183-73-5350（直通）  
大曲国道維持出張所長 高橋 正寿 電話 0187-63-2157（直通）


## 国道13号 峰吉川交差点改良

### 1. 事業の概要

国道13号峰吉川交差点は、カーブ区間に交差点があり、秋田市方向から右折しようとする車両への追突の危険性があり、地元から改善の要望が出されておりました。

本事業は、右折車線の新設により、交通事故の削減及び交通の円滑化を図るものです。

【位置図】



### 2. 計画内容

事業内容：交差点改良

所在地：秋田県大仙市協和峰吉川

【整備前】



【整備後】

