



記者発表

平成27年7月22日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

夏休み前に河川、ダム、砂防の 管理施設の安全利用点検を実施しました

福島河川国道事務所、三春ダム管理所、摺上川ダム管理所では、日常的に河川、ダム、砂防施設の利用が見られる区域や親水施設等47施設の安全利用点検を夏休み前に実施しました。

その結果、対応が必要な12施設について、応急的な対策等を講じました。

1. 点検実施日

7月7日（月）～7月16日（火）

2. 主な点検場所

- ◇直轄管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設及び砂防施設
- ◇三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

3. 点検の目的

河川やダム等においては、日常から施設の巡視や点検等を実施していますが、河川等に親しむ施設の整備や一般利用者の増加を踏まえ、より安全に利用していただくことを目的として、安全利用点検を実施しています。

なお、これらの点検は、日常的に河川等の利用が見られる区域や親水施設等の利用が本格化する夏休み前に実施しており、自治体、河川愛護団体、観光協会等の方々にも一部点検に参加していただきました。

4. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧
点検状況写真

5. 危険箇所への措置及び今後の対応

今回の点検の結果、対応が必要な12施設については、応急的な措置等を講じました。（詳細は別紙参照）

当該施設管理者として、河川に親しんで欲しいと願う反面、河川はもともと危険性を内包しつつ、一般の方々の自由使用に供されるものですので、利用に伴う危険は本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要です。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ>>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

福島県福島市黒岩字榎平36 TEL024(546)4331(代)

〔点検全般〕 河川管理課長 わたなべ としひこ 渡辺 敏彦 (内線331)

保全対策官 すずき かん 鈴木 寛 (内線305)

〔現地点検状況〕 郡山出張所 TEL024(943)6591(代)

出張所長 いいた まなぶ 飯田 学 (内線21)

伏黒出張所 TEL024(583)3233(代)

出張所長 くりた そとみ 栗田 外美 (内線21)

吾妻山山系砂防出張所 TEL024(593)0831(代)

出張所長 あべ けんいち 阿部 健一 (内線21)

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所

福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

TEL0247(62)3145(代)

管理係長 やまうち なおや 山内 尚也 (内線332)

国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所

福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25

TEL024(596)1275(代)

専門職 あきばやし たかし 秋林 卓 (内線330)

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分				
福島河川国道事務所	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	行合橋上流多目的広場～中央大橋	異常はありませんでした。	
	【河川】伏黒出張所管内	阿武隈川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	梁川町(五十沢)水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	国見町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	H23.10より立入禁止看板 (台風漂流物の処理不可のため)
		阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	H23.10より一部立入禁止 (台風漂流物の処理不可のため)
		阿武隈川	伊達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川桜づつみ公園	異常はありませんでした。	
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
		荒川	地蔵原堰堤	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	飯野町水辺の小楽校	漂流土砂堆積	H23.10より立入禁止看板 (台風漂流物の処理不可、また落石の危険のため)
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	阿武隈漕艇場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	安達町水辺の小楽校(稚児舞台)	通路に陥没一箇所有り	一部立入禁止継続
	阿武隈川	島山カヌーコース	異常はありませんでした。		
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
		東鴉川	東鴉川第1, 2砂防堰堤	※H23の地震の影響で落石のおそれがあるため、遊歩道は通行止を継続中(福島市)。	
		荒川	荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	駐車場入り口のグレーチング2箇所が変形していました。	道路管理者(福島県)に働きかけ、グレーチング補修が完了しました。
	三春ダム管理所	さくら湖	ダムサイト展望広場	注意喚起看板の表示薄れ、グレーチング隙間有り	看板表示の薄れ補修、グレーチング隙間部補修済み
			ダム堤体周辺地域	通路上の目地破損	浮き上がっている目地を除去し、補修済み
			蛇石ピオトープ	異常はありませんでした。	
石畑水生生物観察園			異常はありませんでした。		
石畑曝気設備			異常はありませんでした。		
蛇石前ダム			異常はありませんでした。		
入江曝気設備			異常はありませんでした。		
本川前ダム			異常はありませんでした。		
春田大橋周辺			異常はありませんでした。		
蛇沢前ダム			異常はありませんでした。		
牛絵前ダム			異常はありませんでした。		
観覧席			異常はありませんでした。		
貝山多目的運動広場			異常はありませんでした。		
中郷コミュニティスクール			異常はありませんでした。		
柴原多目的運動広場			異常はありませんでした。		
滝の平野外劇場			異常はありませんでした。		
狐田親水公園			防護柵の倒れ	倒れていた防護柵部の応急補修済み	
向山森林公園			異常はありませんでした。		
さくらの公園	異常はありませんでした。				
摺上川ダム管理所	茂庭っ湖	ダム管理所周辺	(看板類)注意喚起看板の表示が見えない ケヤキのハツ掛撤去が必要	看板を新しいものに交換 ハツ掛撤去済	
		広瀬公園	(安全柵)キャンプ場との仕切りの木杭間隔が広すぎる	福島市において来年度予算を確保の上フェンスを設置予定	
		梨平公園	異常はありませんでした。		
		貯水池周辺(船上点検)	(湖岸部)法面崩れの箇所がある	湖面利用者に近づかないように周知	

◇点検状況◇

点検状況①



点検日：H27.7.16

点検箇所：阿武隈川水系 阿武隈川

行合橋上流多目的広場（占有者：郡山市河川課）から
昨年水難事故があった中央大橋付近で人が入りやすい
箇所（広場・樋管周辺・橋梁護岸）を重点に立入防止
措置（ロープ）や注意喚起看板の確認を実施
郡山市、郡山市教育委員会、地元小中学校との合同点検
（郡山出張所管内）



点検状況②



点検日：H27.7.8

点検箇所：阿武隈川水系 阿武隈川

荒川流域東鴉川第二砂防堰堤

福島市、土湯温泉観光協会と合同点検

（吾妻山山系砂防出張所管内）



点検状況③



点検日：H27.7.9

点検箇所：阿武隈川水系 阿武隈川

渡利水辺の楽校

福島市との合同点検

（伏黒出張所管内）



◇措置状況◇

措置状況①

点検日：H27.7.8
 点検箇所：阿武隈川水系 須川
 高湯第一砂防堰堤
 （吾妻山山系砂防出張所管内）

状況： 駐車場沿い県道グレーチングの破損
 について、道路管理者に補修を働き
 かけ、補修が完了しました。

措置前①



措置後①



措置状況②

点検日：H27.7.15
 措置箇所：三春ダム展望公園
 （三春ダム管理所管内）

状況： 展望公園内のグレーチング部分に隙
 間があったが、側溝蓋を追加し、隙
 間が無いように補修しました。

措置前②



措置後②



措置状況③

点検日：H27.7.13
 措置箇所：摺上川ダム管理所
 堤体右岸広場
 （摺上川ダム管理所管内）

状況： 表示が見えなくなっていたので、注意
 喚起看板を張替えました。

措置前③



措置後③

