



記者発表

平成28年7月14日  
福島河川国道事務所  
三春ダム管理所  
摺上川ダム管理所

## 夏休み前に管理施設の安全利用点検を実施

～親水施設等の安全な利用に向けて～

福島河川国道事務所、三春ダム管理所、摺上川ダム管理所では、日常的に河川、ダム、砂防施設の利用が見られる区域や親水施設等46施設の安全利用点検を夏休み前に実施しました。

その結果、対応が必要な8施設について、応急的な対策等を講じました。

### 1. 点検の目的

河川やダム等においては、普段から施設の巡視や点検等を実施していますが、河川等に親しむ施設の整備や一般利用者の増加を踏まえ、より安全に利用していただくことを目的として、安全利用点検を実施しています。

なお、これらの点検は、日常的に河川等の利用が見られる区域や親水施設等の利用が本格化する夏休み前に実施しており、自治体、河川愛護団体、観光協会等の方々にも一部点検に参加していただきました。

### 2. 主な点検場所

- ◇直轄管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設及び砂防施設
- ◇三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

### 3. 点検実施日

6月28日（火）～7月12日（火）

### 4. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧  
点検状況写真

### 5. 危険箇所への措置及び今後の対応

今回の点検の結果、対応が必要な8施設については、応急的な措置等を講じました。（詳細は別紙参照）

当該施設管理者として、河川に親しんで欲しいと願う反面、河川はもともと危険性を内包しつつ、一般の方々の自由使用に供されるものですので、利用に伴う危険は本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要です。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ>>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

福島県福島市黒岩字榎平36 TEL024(546)4331(代)

〔点検全般〕

河川管理課長 平<sup>ひら</sup>館<sup>だて</sup> 淳<sup>じゆん</sup>一<sup>いち</sup> (内線331)  
保全対策官 鈴木<sup>すずき</sup> 寛<sup>かん</sup> (内線305)

〔現地点検状況〕

郡山出張所 TEL024(943)6591(代)

出張所長 飯田<sup>いいた</sup> 学<sup>まなぶ</sup> (内線21)

伏黒出張所 TEL024(583)3233(代)

出張所長 栗田<sup>くりた</sup> 外美<sup>そとみ</sup> (内線21)

吾妻山山系砂防出張所 TEL024(593)0831(代)

出張所長 阿部<sup>あべ</sup> 健一<sup>けんいち</sup> (内線21)

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所

福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

TEL0247(62)3145(代)  
管理係長 山内<sup>やまうち</sup> 尚也<sup>なおや</sup> (内線332)

国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所

福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25

TEL024(596)1275(代)  
専門職 秋林<sup>あきほやし</sup> 卓<sup>たかし</sup> (内線330)

## ◇点検状況◇

### 点検状況①

点検日:H28.6.30  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
渡利水辺の楽校  
右岸高水敷、遊歩道を  
福島市、水辺の会わたりと合同点検  
(伏黒出張所管内)



### 点検状況②

点検日:H28.7.6  
点検箇所:阿武隈川水系 東鴉川  
東鴉川第一、第二砂防堰堤  
福島市、土湯温泉観光協会と合同点検  
(吾妻山山系砂防出張所管内)



### 点検状況③

点検日:H28.7.11  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
日出山水辺の小楽校  
郡山市、永盛小学校、  
日出山アメンボウクラブと合同点検  
(郡山出張所管内)



## ◇措置状況◇

### 措置状況①

点検日：H28.6.30  
 指摘箇所：福島河川国道事務所  
 県庁裏隈畔  
 （伏黒出張所管内）

状況：ベンチの木板部分の損傷が激しく、釘の頭が一部突出していたので、木板部及び釘を撤去した。

措置前



措置後



### 措置状況②

点検日：H28.7.7  
 措置箇所：三春ダム管理所  
 蛇石ピオトープ  
 （三春ダム管理所管内）

状況：注意喚起看板が倒れていたの  
 で、看板本体の修復及び盤面の  
 更新を行った。

措置前



措置後



### 措置状況③

点検日：H28.7.12  
 措置箇所：摺上川ダム管理所  
 堤体天端通路及び右岸広場  
 （摺上川ダム管理所管内）

状況：注意喚起看板の文字が薄くなり、見えなくなっていたものを新しいものに取り替えた。

措置前



措置後③



# 夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関	管内区分	施設名	点検結果	対応状況
福島河川国道事務所	【河川】郡山出張所管内	日出山 水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		乙字 水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
	【河川】伏黒出張所管内	飯野町水辺の小楽校	土砂が堆積していました。	立入禁止継続中
		東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈漕艇場	異常はありませんでした。	
		安達町水辺の小楽校(稚児舞台)	土砂が堆積し、通路に陥没が一箇所有りました。	立入禁止継続中
		島山カヌーコース	異常はありませんでした。	
		川原ステージ	異常はありませんでした。	
		梁川町(五十沢)水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		国見町水辺の小楽校	土砂が堆積していました。	立入禁止継続中
		桑折町水辺の小楽校	土砂が堆積していました。	一部立入禁止継続中
		伊達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		県庁裏隈畔	ベンチの木板部分に損傷があり、釘の頭が一部突出していました。	木板部及び釘を撤去済
		荒川桜づつみ公園	異常はありませんでした。	
	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。		
	地蔵原堰堤	異常はありませんでした。		
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
		東鴉川第1, 第2砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
高湯第一砂防堰堤		異常はありませんでした。		
松川流路工		異常はありませんでした。		
三春ダム管理所	ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。		
	ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。		
	蛇石ピオトープ	注意喚起看板倒れ	注意喚起看板を補修	
	石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。		
	石畑曝気設備	異常はありませんでした。		
	蛇石前ダム	異常はありませんでした。		
	入江曝気設備	異常はありませんでした。		
	本川前ダム	異常はありませんでした。		
	春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
	蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
	牛糞前ダム	異常はありませんでした。		
	観覧席	異常はありませんでした。		
	貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
	中郷コミュニティスクール	階段の傾き	一部立ち入り制限措置 (傾いた階段を補修予定)	
	柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。		
	滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
	狐田親水公園	異常はありませんでした。		
	向山森林公園	異常はありませんでした。		
さくらの公園	異常はありませんでした。			
摺上川ダム管理所	ダム管理所周辺	異常はありませんでした。		
	堤体先端通路及び右岸広場	注意喚起看板の文字消え	看板を新しいものに取替	
	広瀬公園	異常はありませんでした。		
	梨平公園	異常はありませんでした。		