



## 水辺の施設点検を実施しました ～ 安全利用点検の結果 ～

国土交通省では毎年4月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、利用者の安全確保の観点から施設点検を行っています。

岩手県内の23箇所を対象に4月13日～19日に実施した安全利用点検では、4箇所です施設損傷等が確認されましたが、補修等の応急処置が完了しております。

ゴールデンウィークになり、アウトドア活動等が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

### 1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動するゴールデンウィークを前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

### 2. 点検対象

今回の安全利用点検は、岩手河川国道事務所管内の河川、砂防施設における以下の箇所でを行いました。

#### 【河川施設】

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設

#### 【砂防施設】

- ①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

### 3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所数(予定含)	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河川	20	(4)	(0)	0	20
砂防	3	(0)	(0)	0	3
合計	23	(4)	(0)	0	23

- ・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。
- ・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意ください。

〈発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

国土交通省岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長 ししど ひろふみ 宍戸博文（直通：019-624-3281）

【砂防】 建設監督官 ささ あつし 笹敦（直通：019-624-3166）

## 平成30年度点検結果一覧

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

No.	出張所等名	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園【中の橋右岸下流】	散策路脇の段差、手すりの腐食	4月17日
2		北上川	盛岡市水辺プラザ【夕顔瀬橋右岸下流】	水路周辺の立ち入り防止ロープ流出	
3		北上川	盛岡市水辺プラザ【津志田地区・都南大橋付近】	異常なし	
4	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近右岸】	護岸(階段)に欠損部がある。	4月16日
5		北上川	河川公園【藤橋下流左岸】	異常なし	
6		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流左岸】	飛び石の補修	
7		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近左岸】	異常なし	
8		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	異常なし	
9		北上川	河川公園【大曲橋上流右岸】	異常なし	
10		北上川	船着場【花巻南大橋下流右岸】	異常なし	
11	一関出張所	北上川	河川公園【朝日橋付近右岸】	異常なし	4月17日
12		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸右岸】	異常なし	
13		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸左岸】	異常なし	
14		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸】	異常なし	
15		磐井川	一関地区水辺プラザ	異常なし	
16		磐井川	磐井川緑地河川公園	異常なし	
17	一関出張所	北上川	川崎水辺プラザ	異常なし	4月13日
18		北上川	川崎防災ステーション船着場	異常なし	
19		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
20		北上川	平泉地区水辺プラザ	異常なし	
21	砂防	葛根田川	葛根田第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】	異常なし	4月19日
22		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	異常なし	
23		松川	松川第1砂防堰堤	異常なし	

## 点検及び対応状況写真【1/2】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【河川公園（盛岡市 中の橋上下流）】  
遊歩道と脇の砂利部に段差（10cm程度）がある。  
→砂利で段差を埋める



【河川公園（盛岡市 中の橋上下流）】  
階段部分の手すりに腐食が見られる  
→手すりの補修を実施



※代表的な箇所の状況写真を添付しております

## 点検及び対応状況写真【2/2】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【水沢水辺プラザ(藤橋付近右岸)】

護岸(階段)に欠損部がある。

→補修を行った。



【江刺北上川水辺の楽校(桜木橋上流左岸)】

飛び石に傾いている箇所がある。

→飛び石の傾きを直した。



※代表的な箇所の状況写真を添付しております