

江合川における水質事故について（第3報・終報）

平成26年1月16日10時30分頃、大崎市古川福浦地内の水路で油膜が確認され、江合川右岸2.7km付近の長瀬排水樋管より江合川に流出したことから、北上川下流河川事務所は災害対策支部(水質)「注意体制」を設置し、対応にあたっておりました。

その後、江合川及び新江合川にオイルフェンスを設置し、河川巡視により、異常がないことが確認できたため、1月17日11時00分に「注意体制」を解除しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市古川福浦 地内
- ・流出物：不明
- ・流出量：不明

2. 現在までの対応について

- 1月16日
- ① 10:30 大崎市古川福浦地区の水路で油膜確認
 - ② 11:15 江合川右岸2.7km付近長瀬排水樋管より、江合川への流出を確認したため、同樋管にオイルフェンスを設置し、河川巡視を開始
 - ③ 11:20 利水事業者等へ情報提供実施
 - ④ 15:50 江合川2.6km付近及川橋にオイルフェンス設置完了
 - ⑤ 16:00 新江合川0.4km付近にオイルフェンス設置完了

1月17日 9:15 江合川、新江合川の河川巡視完了：異常なし
また、長瀬排水樋管への新たな油膜の流入は確認されていない

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
管理課長 齋藤 巧（内線331）