

緊急情報／防災情報

がんばろう！東北

【防災情報】台風10号に伴う防災情報について（第4報）

北上川下流河川事務所では、台風10号に伴う降雨の影響により、災害対策支部（河川・注意体制および砂防・警戒体制）を継続しております。
19:00現在、管内の鳴瀬川水系吉田川「落合水位観測所」、「粕川水位観測所」及び北上川水系江合川「荒雄水位観測所」において水防団待機水位を超え、水位の高い状態が続いています。今後の情報に注意をお願いします。

1. 事務所体制

(砂防) 平成28年8月30日(火) 13:20 注意体制
(支援支部) 平成28年8月30日(火) 14:30 注意体制
(風水害) 平成28年8月30日(火) 14:50 注意体制
(砂防) 平成28年8月30日(火) 16:50 警戒体制

2. リエゾン派遣状況

※リエゾン: 災害対策現地情報連絡員

石巻市へ2名派遣 8月30日14時20分

3. 水位状況

【基準水位超過観測所】 19時00分現在

はん濫危険水位(レベル4)	無し
避難判断水位(レベル3)	無し
はん濫注意水位(レベル2)	門脇(北上川水系旧北上川)
水防団待機水位(レベル1)	野蒜(鳴瀬川水系鳴瀬川)、落合、粕川(鳴瀬川水系吉田川)、荒雄(北上川水系江合川)

【基準水位の種類】

- はん濫危険水位(レベル4) : 浸水被害の恐れのある水位
- 避難判断水位(レベル3) : はん濫危険水位から避難に必要な時間を差し引いた水位 避難勧告等の判断の目安
- はん濫注意水位(レベル2) : 水防団出動の目安。また、出水時の河川管理巡視出動の目安
- 水防団待機水位(レベル1) : 水防団や河川管理巡視を準備する目安

河川名	北上川水系旧北上川	鳴瀬川水系鳴瀬川	鳴瀬川水系竹林川	鳴瀬川水系吉田川		北上川水系江合川
水位観測所名	門脇 (石巻市)	野蒜 (東松島市)	新田橋 (黒川郡富谷町)	落合 (黒川郡大和町)	粕川 (黒川郡大郷町)	荒雄 (大崎市古川)
はん濫危険水位	3.80m		2.90m	7.30m	8.20m	4.80m
避難判断水位			2.30m	6.80m	8.00m	4.50m
はん濫注意水位	3.10m	3.00m	1.80m	5.00m	5.70m	3.10m
水防団待機水位		2.40m	1.30m	4.00m	4.00m	2.50m
17時00分	3.35 ↓	2.88 ↓	1.50 →	3.81 ↑	3.87 ↑	2.47 ↑
18時00分	3.25 ↓	2.73 ↓	1.43 ↓	4.22 ↑	4.21 ↑	2.55 ↑
19時00分	3.12 ↓	2.70 ↑	1.27 ↓	4.31 →	4.50 ↑	2.66 ↑

4. 雨量状況

(平成28年8月30日19時00分現在)

観測所名	累加雨量	時間最大雨量
迫川流域 駒ノ湯(こまのゆ)	76 mm	13 mm
迫川流域 湯浜(ゆばま)	118 mm	11 mm
迫川流域 温湯(ぬるゆ)	126 mm	14 mm

5. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。
ご家庭のテレビ(NHK データ放送)でも河川情報をご覧になれます。
今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>
問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話：0225-95-0194 (代表)

(風水害) 副所長 こんの ひろみ 今野 裕美 (内線205)

(砂防) 工事品質管理官 こまつ ようすけ 小松 洋亮 (内線302)