

### 【防災情報】台風99号による大雨に伴う防災情報(第3報)

北上川下流河川事務所では、台風99号に伴う降雨により、災害対策支部(風水害)警戒体制を設置し警戒にあたっていますが、5月12日10時現在、北上川水系江合川の荒雄水位観測所において水位の上昇が著しいことから、10時10分に災害対策支部(風水害)を非常体制に切り替えて警戒にあたっています。今後、河川水位の上昇が見込まれますので注意をお願いします。

管内では、巡視・パトロールによる点検を実施中であり、北上川1箇所、江合川1箇所水防活動を実施中です。

#### 1. 事務所体制

- 5月12日(金) 7:10 災害対策支部(風水害)注意体制 設置
- 5月12日(金) 9:10 災害対策支部(風水害)警戒体制 移行
- 5月12日(金)10:10 災害対策支部(風水害)非常体制 移行**

#### 2. 水防警報発表状況

平成29年5月12日  
9時10分 北上川水系江合川・荒雄(水防団出動)

#### 3. 河川状況(水位情報 :5月12日 10:00現在)

○はん濫注意水位超過

- 北上川 大泉、米谷、登米、柳津水位観測所
- 旧北上川 門脇水位観測所
- 江合川 荒雄水位観測所
- 鳴瀬川 三本木橋、下中ノ目、野田橋、鹿島台水位観測所
- 吉田川 落合、粕川水位観測所

北上川水系  
北上川

	大泉	米谷	登米	柳津
はん濫危険水位	10.80m	12.80m	12.70m	12.20m
避難判断水位	—	12.70m	12.60m	12.10m
はん濫注意水位	9.50m	11.40m	9.00m	8.40m
8時	●9.60m ↑	●11.43m ↑	8.97m ↑	8.35m ↑
9時	●9.70m ↑	●11.50m ↑	●9.05m ↑	●8.45m ↑
10時	●9.73m ↑	●11.54m ↑	●9.09m ↑	●8.52m ↑

旧北上川

	門脇
はん濫危険水位	3.80m
避難判断水位	—
はん濫注意水位	3.10m
8時	2.97m ↓
9時	2.73m ↓
10時	●3.52m ↑

江合川

	荒雄
はん濫危険水位	4.80m
避難判断水位	4.50m
はん濫注意水位	3.10m
8時	2.80m ↑
9時	●3.29m ↑
10時	●3.78m ↑

鳴瀬川水系

### 鳴瀬川

	三本木橋	下中ノ目	野田橋	鹿島台
はん濫危険水位	6.40m	7.80m	6.70m	8.50m
避難判断水位	6.00m	—	6.40m	7.90m
はん濫注意水位	5.00m	5.50m	4.50m	5.50m
8時	4.16m ↑	3.96m ↑	3.88m ↑	5.13m ↑
9時	4.82m ↑	4.79m ↑	4.21m ↑	5.31m ↑
10時	●5.16m ↑	●5.52m ↑	●4.51m ↑	●5.64m ↑

### 吉田川

	落合	粕川
はん濫危険水位	7.30m	8.20m
避難判断水位	6.80m	8.00m
はん濫注意水位	5.00m	5.70m
8時	3.79m ↑	●5.98m ↑
9時	4.72m ↑	●6.82m ↑
10時	●5.54m ↑	●7.13m ↑

- はん濫注意水位超過
- 避難判断水位超過
- ▲ はん濫危険水位超過

## 4. 対応状況

・水防警報が発令されている管内の鳴瀬川、吉田川、竹林川、北上川、旧北上川、江合川において河川巡視実施中

・大崎市ヘリエゾン2名派遣 5月12日午前10時00分

※リエゾン(災害対策現地情報連絡員)

・水防団対応状況

場 所		活 動 内 容
北上川 右岸41.4k	登米市登米町地内	釜段工法実施中 1箇所 10名活動中
江合川 右岸28.3k	大崎市古川福浦地内	積み土嚢工法実施中 1箇所 10名活動中

## 5. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。


ご家庭のテレビ(NHK データ放送)でも河川情報をご覧になれます。

今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

発表記者会: 石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先	
	国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
	宮城県石巻市蛇田字新下沼80
	電話: 0225-95-0194(代表)
	副所長(技術) <small>こんの ひろみ</small> 今野 裕美 (内線205)
	建設専門官 <small>なかむら しゅんいち</small> 中村 俊一 (内線505)