



【演習】台風99号による大雨に伴う洪水について(第6報)

岩手河川国道事務所では、台風99号による大雨により管内の水位が基準値を超えたため、災害対策支部（河川：非常体制）、（砂防：警戒体制）を設置していましたが、北上川本川（右岸：75.4kp付近）で堤防が破堤しました。（別紙参照）

今後の気象・河川情報に注意して下さい。

1. 事務所体制

【河川】	5月12日	7:00	北上川水系	注意体制
	5月12日	9:00	北上川水系	警戒体制
	5月12日	10:00	北上川水系	非常体制
【砂防】	5月12日	9:00	八幡平山系	注意体制
	5月12日	10:00	八幡平山系	警戒体制

2. 水位・雨量情報

【河川】

平成29年5月12日13時00分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位	計画高水位	状況
北上川 紫波橋(紫波町)	4.63 m	2.90 m	4.20 m	4.50 m	5.504 m	↑ 上昇中
北上川 男山(北上市)	6.52 m	3.30 m	3.90 m	4.20 m	6.439 m	↑ 上昇中
北上川 諏訪前(一関市)	8.90 m	5.50 m	8.60 m	8.80 m	15.426 m	↑ 上昇中

【砂防】

平成29年5月12日13時00分現在の雨量は以下のとおりです。

観測所名	時間雨量	連続雨量
八幡平山系 東八幡(八幡市)	0 mm	0 mm

3. 水防警報

平成29年5月12日10時10分現在

観測所名	種類
北上川 紫波橋(紫波町)	出動
北上川 男山(北上市)	出動
北上川 諏訪前(一関市)	出動

4. 被害・対応状況

平成29年5月12日13時00分現在の被害・対応状況は以下のとおりです。

被害場所	被害内容	対応状況
北上川 北上市黒沢尻地区(北上川右岸75.4kp付近)	漏水(2ヶ所) ↓ 破堤	水防団準備中(月の輪工) ↓ 漏水量増加により待避
北上川 北上市稲瀬地区(北上川左岸71.2kp付近)	漏水(2ヶ所)	水防団活動中(釜段工完了)
北上川 紫波町日詰地区(北上川右岸117.0kp付近)	漏水(1ヶ所)	水防団活動中(月の輪工)
北上川 一関市小日形地区(北上川左岸6.0kp付近)	内水位上昇	水防団活動中(ポンプ排水)

5. 巡回状況

【河川】

河川巡視中

【砂防】

天候の状況を見て点検を行います

6. 応援・派遣状況

平成29年5月12日

9:30 北上市役所ヘリエゾン(現地情報連絡員)1名を派遣。

9:30 北上川(和賀川合流～珊瑚橋)へ現地調査員2名を派遣。

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
岩手県盛岡市上田四丁目2-2

よしだ よしかつ

総括地域防災調整官:吉田 良勝(内線206)

みうら よしあき

副所長(河川):三浦 義昭(内線204)

TEL 019-624-3131(代表)

管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>

モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>

