

台風99号に伴う降雨による防災情報（第3報）

湯沢河川国道事務所

大曲橋水位観測所で、はん濫危険水位を超える水位を観測しました

湯沢河川国道事務所では、台風99号に伴う降雨の影響により、災害対策支部【非常体制（河川）】を設けて警戒にあたっていますが、大曲橋水位観測所では、5月10日11時30分、はん濫危険水位（6.20m）を超える水位を観測しました。なお、水位は今後も更に上昇する見通しです。

今後の気象情報及び防災情報に注意してください。

◆河川水位状況（5月10日12時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	6.70m	上昇中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月10日 8時00分	5月10日 9時00分	5月10日 11時00分	—

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月10日 9時10分	5月10日 11時40分	—	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 大仙市 横手川合流点から大仙市 玉川合流点まで
横手川 大仙市 出川合流点付近から大仙市 雄物川合流点まで
丸子川 大仙市 大盛橋から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月10日 8時00分	5月10日 9時10分	—

観測所の受持区間

大曲橋観測所 雄物川 左岸：横手川合流点から玉川合流点まで
右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
横手川 左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで
右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
丸子川 左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで
右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月10日 9時00分 河川巡視 開始

12時00分時点 雄物川右岸67.8km 漏水1箇所で釜段工 完了

雄物川右岸64.0km 漏水3箇所で釜段工 完了

雄物川右岸106.9km～107.3km 漏水箇所3箇所で釜段工 完了

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

〈 河 川 〉

副所長 (河川担当) 小嶋 光博 (内線204)

調査第一課長 野口 暁浩 (内線351)