

郡山市の堤防決壊による緊急情報

台風99号による大雨に伴う 防災情報 (第 3 報)

福島河川国道事務所では、台風99号に伴う大雨により管内の水位が基準値を超えたため、災害対策支部(非常体制:河川)を設置し警戒にあたっておりますが、阿久津の観測所で「はん濫危険水位」、福島[※]の観測所で「はん濫危険水位」を超え、さらに上昇中です。

11時15分頃、阿武隈川左岸88.8k付近(郡山市田村町地先)において、堤防決壊しました。
詳細は、現在調査中です。

1. 災害の発生内容

阿武隈川左岸88.8k付近(郡山市田村町地先)において堤防が決壊。

2. 事務所体制 【最新の体制】

河川 : 5月15日 10時20分 阿武隈川上流 非常体制

3. 河川水位情報 5月15日 11時 00分現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	阿久津	8.70 m	上昇中↑
阿武隈川	福島	5.40 m	上昇中↑

基準水位			
水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難 判断水位	はん濫 危険水位
4.00m	5.50m	6.80m	7.90m
3.00m	4.00m	5.10m	5.40m

4. 洪水予報発令情報 (福島河川国道事務所・福島地方气象台 共同発表)

現在のところ、発令情報はありません。

5. 水防団活動状況 11時 00分現在

・郡山出張所管内

阿武隈川上流左岸84.8k付近において、水防団により3箇所「釜段工法」を完了。

6. 管内施設の稼働状況 11時 00分現在

・伏黒出張所管内

樋門 全閉完了 68施設中68施設

・郡山出張所管内

樋門 全閉完了 83施設中83施設

7. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

副所長(河川) あべ阿部 せいじ誠司 内線(204)

調査第一課長 かわつら川面 あきひこ顕彦 内線(351)

破堤場所 阿武隈川上流 左岸 88.8k

地先名 郡山市田村町地先

破堤時刻 11時15分頃

位置図

