

郡山市の堤防決壊による緊急情報

台風99号による大雨に伴う 防災情報 (第 4 報)

福島河川国道事務所では、台風99号に伴う大雨により、災害対策支部を(非常体制:河川)を設置して警戒にあたっています。

11時15分頃に発生した「阿武隈川左岸88.8k付近の堤防決壊」について、現場では13時から緊急復旧作業を実施しています。

1. 災害の発生内容

阿武隈川左岸88.8k付近(郡山市田村町地先)において堤防が決壊。

2. 被災状況

12時 10分現在

被災箇所 : 阿武隈川左岸88.8k付近
被災数量 : 堤防延長約100m
浸水面積 : 31ha
人的被害 : 調査中
家屋被害 : 調査中
その他 : 県道355号 浸水により通行止め

3. 復旧状況

13時 20分現在

5月15日13時00分より、決壊した堤防の緊急復旧作業に着手。
(復旧工法:荒締切、法覆工、二重鋼矢板仮締切)

4. 事務所体制

【最新の体制】

河川 : 5月15日 10時20分 阿武隈川上流 非常体制

5. 河川水位情報

5月15日

13時 00分現在

水系名	観測所名	水位	状況
阿武隈川	阿久津	7.90 m	下降中↓
阿武隈川	福島	8.10 m	横這→

基準水位			
水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難 判断水位	はん濫 危険水位
4.00m	5.50m	6.80m	7.90m
3.00m	4.00m	5.10m	5.40m

6. 洪水予報発令情報 (福島河川国道事務所・福島地方気象台 共同発表)

現在のところ、発令情報はありません。

7. 水防団活動状況

11時 00分現在

・郡山出張所管内

阿武隈川上流左岸84.8k付近において、水防団により3箇所で「釜段工法」を完了。

8 管内施設の稼働状況 13時 00分現在

・伏黒出張所管内

樋門 全閉完了 68施設中68施設

排水ポンプ車3台稼働中(福島第1樋管、堀切川樋管、落合堀樋管)

・郡山出張所管内

樋門 全閉完了 83施設中80施設

9. 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の派遣状況

派遣先	派遣人数
郡山市	2人


リエゾン出発(10:00)、到着(11:30)

10 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先	
	国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
	TEL 024-546-4331 (代)
	副所長(河川) <small>あべ</small> 阿部 <small>せいじ</small> 誠司 内線(204) 調査第一課長 <small>かわつら</small> 川面 <small>あきひこ</small> 顕彦 内線(351)