

令和2年度 総合防災訓練 地震災害情報（第2報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【非常体制（河川）（砂防）】継続
災害対策支部【非常体制（道路）】継続
災害対策支援支部【警戒体制】継続

令和2年9月28日（月）9時40分に発生した秋田県沖を震源とする地震により、湯沢河川国道事務所管内で震度6弱を観測しました。
湯沢河川国道事務所では災害対策支部【非常体制（河川）（砂防）（道路）】、災害対策支援支部【警戒体制】を設置し、所管施設の点検を開始しております。現在までの点検結果および規制情報についてお知らせします。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆地震の概要

- ・発生日時： 令和2年9月28日（月） 9時40分
- ・震源： 秋田県沖
- ・規模： M8.7
- ・震度： 湯沢河川国道事務所管内 震度6弱

◆災害支部体制

- | | | | |
|--------|-------|-------|------|
| 【河川】 | 9月28日 | 9時40分 | 非常体制 |
| 【砂防】 | 9月28日 | 9時40分 | 非常体制 |
| 【道路】 | 9月28日 | 9時40分 | 非常体制 |
| 【支援支部】 | 9月28日 | 9時48分 | 警戒体制 |

◆所管施設の被災状況

【河川】

（大曲出張所管内）

雄物川：大仙市北野目地内（左岸48.8k付近）の堤防にて、縦断亀裂が発生（L=162m）

（十文字出張所管内）

皆瀬川：横手市十文字町佐賀会地内（右岸4.6k付近）の堤防にて、縦断亀裂が発生（L=300m）

※ いずれも応急復旧に向けて、現在準備中

【砂防】

現時点で被災確認なし

【道路】

（大曲国道維持出張所管内）

国道13号：大仙市協和上淀川字川又地内（276k220～276k240）にて、法面崩落が発生（L=20m）

※応急復旧に向けて、現在準備中

（湯沢国道維持出張所管内）

湯沢横手道路：湯沢市関口字堀量地内（191k.070～191k.100）にて、法面崩落が発生（L=30m）

※10:30 応急復旧作業開始

*人的被害は現時点で報告されていません。

◆規制情報

【道路】

(片側交互通行)
9月28日 10時5分 <国道13号> 大仙市協和上淀川字川又地内 (276k220~276k240)

(上下線通行止め)
9月28日 10時30分 <湯沢横手道路> 須川IC~三関IC
※迂回路は国道13号線になります。

◆所管施設の点検状況

【河川】 9月28日 9時45分 河川巡視 開始 (現在も巡視は継続中)
【砂防】 9月28日 9時45分 砂防施設の点検 開始 (現在も点検は継続中)
【道路】 9月28日 9時45分 道路巡回 開始 (現在も巡回は継続中)

◆リエゾン（災害対策現地情報連絡員）の派遣状況

9月28日 9時48分 大仙市に2名派遣 (現在も活動中)

◆その他

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢・角館支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2
TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

〈河川・砂防〉	副所長	小嶋 光博 (内線204)
	調査第一課長	菊地 純 (内線351)
〈道路〉	副所長	岡本 守 (内線205)
	道路管理課長	佐藤 金市 (内線431)
〈支援支部関係〉	防災課長	有江 健治 (内線281)