


# けんせつ大曲

大曲出張所 〒014-0054 大仙市大曲金谷町25-40  
(雄物川の維持管理担当) TEL 0187-63-3340  
 大曲国道維持出張所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128  
(国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157  
 監督官詰所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128  
(大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051

## 「玉川橋」の通行方法が変わりました。

一般国道13号(大仙市花館地区)において、玉川橋の耐震補強工事に伴い、下記のとおり通行方法が変わりました。

引き続き工事を実施しますので、通行の際は実際の交通規制に従って安全な走行をお願いします。



### 国道13号の境界線を引き直しました


毎年春先に、経年劣化による摩耗や冬期における雪害で見えづらくなる境界線の補修を行いました。車線又は路肩との境界が夜間でもはっきり見えるため、より安全な走行が可能です。今後とも安全な走行をお願いします。



場所：大仙市花館柳町～花館間倉洲崎  
(新玉川橋の前後区間)  
 問合せ先：監督官室 TEL 0187-63-4051

### 大仙市仙北市美郷町地区水防訓練をおこないました

6月4日(日)雄物川河川敷において、大仙市仙北市美郷町地区水防訓練が実施されました。訓練には、県指定水防管理団体連合協議会大仙市仙北市美郷町支部、仙北地域振興局、各地区消防団員等が参加し、大雨による堤防決壊の恐れという想定のもと、情報伝達訓練・水防工法実施等、洪水時の対応を確認しました。



### 重要水防箇所合同点検を行いました

5月26日(金)、仙北地区重要水防箇所合同点検を仙北地域振興局・大曲仙北広域市町村圏組合消防本部・大仙市と合同で実施しました。この点検は、梅雨や台風の季節を前に、堤防決壊の恐れのある箇所、洪水時の対応、水防倉庫にある資機材等を確認し合うもので、毎年おこなわれています。

今回は、協和地区(福部羅)・西仙北地区(強首)・神岡地区(宇留井谷地)・中仙地区(松倉頭首工)等を点検しました。

