



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表

令和7年7月14日

福島河川国道事務所

三春ダム管理所

摺上川ダム管理所

水辺空間を安全にご利用いただくために

～夏休み前に河川など水辺施設の安全利用点検を実施しました～

国土交通省では、河川やダム等の水辺空間はレクリエーションの活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、安全で楽しく利用してもらうために、夏休みの前に、河川・ダム・砂防施設の安全利用点検を実施しました。

1. 点検実施日

令和7年6月25日（水）～7月2日（水）

2. 主な点検箇所

○国管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設（水辺の楽校等）及び砂防施設

○三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

3. 点検の結果及び点検後の措置

点検の結果、安全管理上問題があると判断される箇所については、立ち入り規制等を含む措置を実施しました（別紙をご参照ください。）。

【利用にあたっての留意事項】

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意のうえ利用していただくようお願いいたします。

<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ、須賀川市記者クラブ>

【お問合せ先】

国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所 TEL 024 (539) 6129

【河川】 河川管理課長 猪股 格 (内線331)

【砂防】 建設専門官 木村 修一 (内線408)

三春ダム管理所 TEL 0247 (62) 3145 (代)

管理係長 手代木 裕司 (内線332)

摺上川ダム管理所 TEL 024 (596) 1275 (代)

専門職 矢口 喬 (内線330)

別紙

夏休み前の安全利用点検対象箇所一覧

実施機関	河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検 実施日	点検結果	対応状況	
	管内区分					
福島河川 国道事務所	【河川】 郡山出張 所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	R7.6.30	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の 楽校	R7.6.30	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	R7.6.30	異常はありませんでした。	
	【河川】 伏黒出張 所管内	阿武隈川	島山カヌーコース	R7.6.25	雨などの気象条件また泥や葉の堆積による転倒の危険箇所あり。	泥や葉を除去し、「足元注意」の看板を新設して注意喚起を行った。【別紙】①
		阿武隈川	東和漕艇場	R7.6.25	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	R7.6.25	異常はありませんでした。	
		広瀬川	川原ステージ	R7.6.25	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	桑折ビーチリパーク157	R7.6.25	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	R7.6.25	異常はありませんでした。	
		荒川	地藏原堰堤(左岸)	R7.6.26	異常はありませんでした。	
		荒川	地藏原堰堤(右岸)	R7.6.26	異常はありませんでした。	
		荒川	水林自然林自由広場	R7.6.26	草木が生い茂って道がない藪への進入可能箇所あり。	トラロープで囲い進入規制の措置を行った。【別紙】②
		荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	R7.6.26	異常はありませんでした。	
	【砂防】 吾妻山山 系砂防出 張所	松川	松川流路工	R7.7.2	異常はありませんでした。	
		須川 (メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	R7.7.2	飛び石の箇所左右岸ともに、増水時の通行が危険である。	「水量が多いときはわたらないください」と掲示し、注意喚起を行った。【別紙】③
		荒川	荒川遊砂地	R7.7.2	異常はありませんでした。	
		東鴉川、荒川	東鴉川第一、二砂防堰堤、荒川流路工(管理用通路)	R7.7.2	荒川流路工の立入防止柵の支柱とチェーンが一部破損している。荒川流路工入口付近の飛び石の箇所、増水時の通行が危険である。	「入らないください」と掲示し、立入禁止の注意喚起を行った。【別紙】④ 「水量が多いときはわたらないください」と掲示し、注意喚起を行った。【別紙】⑤
	摺上川ダム 管理所	茂庭っ湖	ダム管理所周辺	R7.6.26	異常はありませんでした。	
			広瀬公園	R7.6.26	異常はありませんでした。	
			梨平公園	R7.6.26	異常はありませんでした。	
三春ダム 管理所	さくら湖	ダムサイト展望広場	R7.6.27	異常はありませんでした。		
		ダム堤体周辺地域	R7.6.27	異常はありませんでした。		
		蛇石ピオトープ	R7.6.30	異常はありませんでした。		
		観覧席(左右岸)	R7.6.30	異常はありませんでした。		
		春田大橋周辺	R7.6.30	異常はありませんでした。		
		中郷コミュニティスクール	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		貝山多目的運動広場	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		滝の平野外劇場	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		柴原多目的運動広場	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		向山森林公園	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		さくらの公園	R7.7.1	異常はありませんでした。		
		狐田親水公園	R7.7.1	異常はありませんでした。		

【別紙】

◇点検実施状況◇

①

- ・点検日: R7.6.25
- ・実施機関: 福島河川国道事務所(伏黒出張所管内)
- ・点検箇所: 島山カヌーコース

【点検結果(不具合等状況)】

雨などの気象条件また泥や葉の堆積による転倒の危険箇所あり。



【対応状況】

泥や葉を除去し、「足元注意」の看板を新設して注意喚起を行った。



②

- ・点検日: R7.6.26
- ・実施機関: 福島河川国道事務所(伏黒出張所管内)
- ・点検箇所: 水林自然林自由広場

【点検結果(不具合等状況)】

草木が生い茂って道がない藪への進入可能箇所あり。



【対応状況】

トラロープで囲い進入規制の措置を行った。



③

- ・点検日: R7.7.2
- ・実施機関: 福島河川国道事務所(吾妻山山系砂防出張所管内)
- ・点検箇所: 高湯第一砂防堰堤

【点検結果(不具合等状況)】

飛び石の箇所左右岸ともに、増水時の通行が危険である。



【対応状況】

「水量が多いときは渡らないでください」と掲示し、注意喚起を行った。



【別紙】

◇点検実施状況◇

④

- ・点検日: R7.7.2
- ・実施機関: 福島河川国道事務所(吾妻山山系砂防出張所管内)
- ・点検箇所: 東鴉川第一、二砂防堰堤、荒川流路工(管理用通路)

【点検結果(不具合等状況)】
荒川流路工の立入防止柵の支柱とチェーンが一部破損している。



【対応状況】
「入らないでください」と掲示し、立入禁止の注意喚起を行った。



⑤

- ・点検日: R7.7.2
- ・実施機関: 福島河川国道事務所(吾妻山山系砂防出張所管内)
- ・点検箇所: 東鴉川第一、二砂防堰堤、荒川流路工(管理用通路)

【点検結果(不具合等状況)】
荒川流路工入口付近の飛び石の箇所、増水時の通行が危険である。



【対応状況】
「水量が多いときは渡らないでください」と掲示し、注意喚起を行った。

