

## 雄物川下流部・子吉川の 「重要水防箇所」を水防団等と合同点検。 ～ 本格的な出水期を前に水防体制の確認 ～

雄物川では昨年7月、8月と水害に見舞われ、河川管理者が実施する治水施設の整備と市町村・地域住民が実施する水防活動が「車の両輪」となり水害被害の拡大を防いでいます。水防とは自らの地域を自らの手で守る自衛の減災活動であり、その中心となるのが水防団であります。  
水防団がより早く適切な水防活動を行うためには、水防上、特に注意すべき箇所を関係者が揃って予め熟知しておく必要があります。

重要水防箇所の合同点検は、毎年出水期前に地元市町村、水防団などの関係団体との連携・確認を目的に、合同で巡視を行い現地での確認を行っています。

### 重要水防箇所の合同巡視日程

雄物川下流 : 平成30年6月20日(金) 13時30分～巡視開始  
集合場所 秋田市雄和大正寺(Aコープ大正寺の裏側駐車場)  
行程 別紙による

子吉川 : 平成30年6月28日(木) 13時20分～巡視開始  
集合場所 由利本荘市川西(下野排水樋管付近)  
行程 別紙による

小雨の場合は巡視を行います。落雷・荒天、出水、地震等により防災体制を執る可能性がある場合は、巡視を延期する場合がありますのでご了承願います。

### 重要水防箇所とは・・・

洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な箇所を示したものであり、堤防の高さや幅、漏水の実績等を評価し、水防上重要な箇所をランク分けして表現。

重要度 A : 洪水が堤防を越える恐れがある箇所、漏水・堤防斜面の崩れの対策が未施工の箇所等。

重要度 B : 堤防の高さに余裕がない箇所、漏水・堤防斜面の崩れの対策が暫定施工の箇所等。

要注意区間 : 水防上注意を要する区間。  
新堤防完成後3年以内の箇所、堤防の決壊・旧川跡、出水期間中の堤防における工事箇所等。

※ 発表記者会 : 秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

住所 秋田市山王一丁目10-29

電話 018-864-2290

副所長(河川担当)

さいとう まさみち  
齊藤 正道 (内線204)

河川管理課長

さんべい ゆきお  
三瓶 幸雄 (内線331)

# 平成30年度 雄物川下流管内 重要水防箇所 合同巡視行程

実施日：平成30年6月20日(水)

行動	時間	移動手段	所要時間(分)	行動詳細	担当水防団名
集合場所：Aコープ大正寺(裏側)駐車場					
現場	13:30 13:40	徒歩	0:10	・危険箇所(左岸29.6k)巡視	雄和第1分団
移動(車) 0:10 雄和女米木(川崎)(左岸26.8k)					
現場	13:50 14:00	徒歩	0:10	・危険箇所(右岸26.8k)巡視 ・危険箇所(左岸27.2k)巡視	雄和第1分団 雄和第4分団
移動(車) 0:05 雄和種沢(戸草沢)					
現場	14:05 14:15	徒歩	0:10	・危険箇所(右岸21.6k)巡視	雄和第3分団
移動(車) 0:05 雄和平尾鳥(西野)					
現場	14:20 14:30	徒歩	0:10	・危険箇所(右岸20.4k)巡視	雄和第3分団
移動(車) 0:05 雄和石田(妙法)					
現場	14:35 14:55	徒歩 車	0:20	・危険箇所(右岸17.2k)巡視 ・危険箇所(左岸17.2k)巡視	雄和第3分団 雄和第4分団
移動(車) 0:10 雄和椿川(芝野新田)					
現場	15:05 15:15	徒歩	0:10	・危険箇所(右岸11.0k)巡視 ・危険箇所(左岸11.6k)巡視	雄和第4分団
移動(車) 0:05 豊岩豊巻(小山)9.4付近					
現場	15:20 15:30	徒歩	0:10	・危険箇所(左岸9.4k)巡視	豊岩分団
移動(車) 0:05 豊岩石田坂 5.9k 6.6k付近					
現場	15:35 15:45	徒歩	0:10	・豊岩石田地区(左岸5.9k~6.4k)巡視 ・豊岩石田地区(左岸6.6k~7.0k)巡視 水衝洗掘B ・豊岩資材倉庫巡視(左岸6.8k)	豊岩分団
移動(車) 0:05 豊岩石田坂 3.4k付近					
現場	15:50 16:00	徒歩	0:10	・豊岩石田地区(左岸3.4k~5.2k)巡視 水衝洗掘B	新屋分団
移動(車) 0:05 四ツ小屋(仁井田) 7.7k付近					
現場	16:05 16:15	徒歩	0:10	・危険箇所(右岸7.7k)巡視	四ツ小屋分団

(解散)



## 平成30年度 子吉川管内 重要水防箇所 合同巡視行程

実施日：平成30年6月28日(木)

行動	時間	移動手段	所要時間(分)	行動詳細	担当水防団名
川西 下野排水樋管(左岸17.0k付近)					
現場	13:20 13:30	徒歩	0:10	・危険箇所(左岸17.2k)巡視	由利第2分団
移動(車) 0:05 森子(左岸16.2k)					
現場	13:35 13:50	徒歩	0:15	・危険箇所(左岸16.2k)巡視	由利第2分団
移動(車) 0:10 鮎川合流点上流(左岸13.6k)					
現場	14:00 14:15	徒歩	0:15	・重点監視区間巡視【法崩れ・すべり】 (左岸13.4k~13.6k)	由利第4分団
移動(車) 0:10 荒町 子吉川防災ステーション敷地内					
現場	14:25 14:35	徒歩	0:10	・緊急資材倉庫(国土交通省)	由利第4分団 本荘第3分団
移動(車) 0:05 荒町(右岸11k)					
現場	14:40 14:55	徒歩	0:15	・危険箇所(右岸11.0k)巡視	本荘第3分団
移動(車) 0:10 石沢川 上野(右岸2.2k)					
現場	15:05 15:20	徒歩	0:15	・危険箇所 上野(右岸2.2k)巡視	本荘第4分団
移動(車) 0:10 岡本(左岸9.4k)					
現場	15:30 15:45	徒歩	0:15	・危険箇所(左岸9.4k)巡視	本荘第2分団
移動(車) 0:10 二十六木(右岸7.0k)					
現場	15:55 16:10	徒歩	0:15	・危険箇所(左岸7.0k)巡視	本荘第1分団 (本荘第5分団)

(解散)



# 雄物川下流 重要水防箇所合同巡視

平成30年6月20日(水) 13:30～巡視開始



## 集合場所


Aコープ大正寺の裏側駐車場  
(秋田市雄和新波地先)





# 子吉川 重要水防箇所合同巡視


平成30年6月28日(木) 13:20~巡視開始



この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。  
【承認番号 平29東復 第33号】

## 集合場所

森子橋左岸上流  
(下野排水樋管付近)



最初の説明場所