



# 鹿島台出張所だより

鹿島台出張所は、鳴瀬川・吉田川の河川管理をしています。  
ここでは、出張所管内の様々な活動をお知らせします。



## 吉田川河道掘削工事の 進ちょく状況 お知らせします



▼河道掘削前



▼河道掘削後



25mプール約500杯分  
掘ります！



現在北上川下流河川事務所では、令和元年台風19号による被災を踏まえて、吉田川の中の土砂を掘削し、川の断面積を大きくすることで水を流れやすくする工事を行っています。

本年度は25mプール約500杯分(約30万㎡)を掘削する予定で、大量の土砂掘削を効率良く進めるためICT機器を活用しながら工事を行っています。

## 管理エリア



### 【鳴瀬川】

左岸：7.8k～新志田橋（東松島市西福田地先～遠田郡美里町地先）

右岸：9.7k～新志田橋（宮城郡松島町地先～大崎市松山地先）

### 【吉田川】

左岸：9.7k～17.2k（宮城郡松島町地先～大崎市鹿島台地先）

### 【鞍坪川】

両岸：鳴瀬川合流点～1.1k（鳴瀬川合流点～東松島市西福田地先）

## お問い合わせ

**事務所公式HP・SNSもご覧下さい！**

北上川下流 facebook twitter YouTube

北上川下流 検索 クリック！

国土交通省 東北地方整備局  
北上川下流河川事務所  
鹿島台出張所

〒989-4102  
宮城県大崎市鹿島台木間塚  
字小谷地496-1  
Tel 0229-56-2617  
Fax 0229-56-6153



裏面：油事故にご用心！ >>>

# 油の流出事故にご注意ください！



暖房器具用など灯油を使用する機会が多い冬場は、家庭や事業所などのホームタンクから灯油が漏れ出し、河川や水路に流出する水質事故が多く発生します。

その原因の多くがタンクの老朽化や、バルブ栓の閉め忘れ、タンクから小分けする際にその場を離れたりなど不注意によるものです。

灯油など油類の取り扱いには十分注意し、配管やタンクを定期的に点検するなど、こまめな確認をお願いします。

## 事故の処理費用は原因者の負担に

油の拡散を防ぐために、オイルフェンスを設置し油を回収します。

設置・回収・処理には数十万円の費用がかかり、その費用は事故を起こした原因者の負担となります。



## 私たちの生活や生態系に悪影響

油は身近な道路わきの側溝や水路を通じ川に流れ込みます。川の水は飲み水のほか農業や漁業にも使用されているので、流出規模によっては断水したり農作物や魚類などにも被害が及んでしまいます。

## もしも油が流出したら、または発見したら



河川での油回収事例



- \* 消防署 (119番)
- \* 警察署 (110番)
- \* 市町村役場
- \* 宮城県
- \* 国土交通省

いずれかに  
すぐに  
ご連絡を！



側溝での油回収事例



## 油流出事故を防ぐための心がけ

その場を離れない  
目を離さない  
ホームタンクなどから  
灯油を小分けする時は  
絶対に目を離さない



定期点検を怠らない

配管やホームタンクの  
定期点検に努めましょう

屋根からの落雪や  
除雪時に注意  
落雪・除雪による配管の  
損傷、ホームタンクの  
転倒に注意

配管の場所に目印を  
配管の損傷を防ぐために  
雪囲いをしたり、雪で  
わからなくなならないよう  
目印を

