

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	9.65～ 10.2	木間塚 右岸	法崩れ 川表 20		525				525			シート張		鹿島台(鳴) 野田橋	大崎市 木間塚	鹿島台出張所	
					525				334								
	9.8～ 10.1	木間塚 右岸	水衝・洗掘 21		250				250			木流し	H14年実績	"	"		木間塚
	9.9～ 11.7	木間塚 右岸	漏水 23		1,759				1,865			月輪工	S61年実績 漏水Ⅱ有 評価見直し	野田橋	"		木間塚
	10.7～ 10.9	木間塚 右岸	堤防高 25	223					1,328			土のう積	●危険箇所 R1新堤防 評価見直し	"	"		木間塚
	10.7～ 10.9	木間塚 右岸	堤防断面 26		223				1,328			シート張	R1新堤防 評価見直し	"	"		木間塚
	10.9～ 11.1	木間塚 右岸	堤防高 28		197							土のう積	精査による	"	"		木間塚
	11.4～ 12.77	木間塚 右岸	法崩れ 川裏 31		1,026				1,026			シート張		"	"		木間塚
	11.4～ 12.0	木間塚 右岸	漏水 32		0				1,299			月輪工	評価見直し	"	"		木間塚
	11.5～ 11.7	木間塚 右岸	堤防高 33		189				189			土のう積	評価見直し	"	"		木間塚
	11.5～ 11.7	木間塚 右岸	堤防断面 34		189				189			シート張		"	"		木間塚
	11.7～ 11.7+150	木間塚 右岸	漏水 35	150					150			月輪工	H28.8.31(台風10号) による漏水	"	"		木間塚
	11.7～ 11.9	木間塚 右岸	堤防高 36		184				402			土のう積	評価見直し	"	"		木間塚
	11.7+150～ 12.0	木間塚 右岸	漏水 37		143							月輪工	精査による	"	"		木間塚
	11.9～ 12.5	木間塚 右岸	堤防高 39	627								土のう積	精査による	"	"		木間塚
	11.9～ 13.1	木間塚 右岸	堤防断面 40		1,164				1,164			シート張		"	"		木間塚
	12.0～ 14.1	木間塚 右岸	漏水 41		2,110				2,110			月輪工	S61年実績 漏水Ⅱ有	"	"		木間塚
	12.1～ 12.3	木間塚 右岸	堤防高 42	0					194			土のう積	評価見直し	"	"		木間塚
	12.3～ 12.5	木間塚 右岸	堤防高 44		0				215			土のう積	評価見直し	"	"		木間塚
	12.5～ 13.3	木間塚 右岸	堤防高 46		796				796			土のう積		"	"		木間塚
13.3～ 13.5	木間塚 右岸	堤防高 48	194								土のう積	精査による	"	"	木間塚		
13.3～ 13.7	木間塚 右岸	堤防断面 49		414				414			シート張		"	"	木間塚		
小計				1,194	9,169	0	0	1,861	11,583	0	0						
				1,044	2,317	0	0	1,711	2,323	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	13.5～14.1	木間塚右岸	堤防高 50		588				782			土のう積	評価見直し	野田橋	大崎市木間塚	鹿島台出張所
	14.1～14.2	木間塚右岸	漏水 53	170				170				月輪工	●重点監視区間 S61. 8月(聞き取り確認)実績履II	"	"	
	14.1～14.3	木間塚右岸	堤防高 54	213				213				土のう積		"	"	
	14.2	船越左右岸	工作物 橋梁 55								1		木間塚大橋 桁下高不足	"	美里町・大崎市木間塚・船越	
	14.3～14.5	船越右岸	漏水 56	150				150				月輪工	●重点監視区間 S61実績(聞き取り確認)漏水II有	"	大崎市船越	
	14.3～14.7	船越右岸	堤防高 57		404				404			土のう積		"	"	
	14.7～14.9	船越右岸	堤防高 58	191				191				土のう積		"	"	
	14.9～15.7	船越右岸	堤防断面 61		766				766			シート張		"	"	
	14.9～15.1	船越右岸	堤防高 62		206				206			土のう積		"	"	
	15.1～15.5	船越右岸	堤防高 63	355				355				土のう積		"	"	
	15.1～15.5	船越右岸	漏水 64		360				360			釜段工	H1～2 L=500m 1種側帯 漏水I無	"	"	
	15.5～15.9	船越右岸	漏水 66		407				642			月輪工	S61年実績 漏水II有 評価見直し	"	"	
	15.5～16.1	船越右岸	堤防高 67		707				707			土のう積		"	"	
	15.95～16.05	船越右岸	法崩れ 川裏 68		30				30			シート張		"	"	
	16.3～16.9	船越右岸	漏水 69		660				660			月輪工	漏水II有 S25, 57, 61年実績	"	"	
	16.5～16.9	船越右岸	堤防高 71		374				374			土のう積		"	"	
	17.4	練牛左右岸	工作物 橋梁 77								1		感恩橋 桁下高不足	"	美里町・大崎市練牛・船越	
	17.7～20.9	船越右岸	堤防高 78		3,147				3,147			土のう積		"	大崎市船越	
	20.3～21.0	須摩屋右岸	漏水 82		742				742			釜段工	S60、H29年実績 旧川跡 漏水I有	"	"	
	20.9～21.5	須摩屋右岸	堤防高 83		591				591			土のう積		"	"	
21.0～21.3	須摩屋右岸	水衝・洗掘 84		370				370			木流し		"	"		
小計				1,079	9,352	0	0	1,079	9,781	0	0					
				909	6,153	0	2	909	6,347	0	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	21.7~24.1	須摩屋右岸	堤防高 89		2,413 2,363				2,413 2,363			土のう積		野田橋	大崎市須摩屋	鹿島台出張所
	23.5+50	須摩屋右岸	漏水 98	50 50				50 50			釜段工	H9.6 実績 漏水 I 有	"	"	須摩屋	
	23.8~24.0	須摩屋右岸	漏水 99		200 0				200 0		月輪工	H14.6 実績	"	"	須摩屋	
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 102			1				1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	"	美里町・大崎市 塩釜・須摩屋		
	24.0+106	塩釜左右岸	工作物 橋梁 103			1				1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	"	塩釜・須摩屋		
	24.1~24.5	山王右岸	堤防高 105		408 408				408 408		土のう積		"	大崎市山王		
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 109			1				1		野田橋 桁下高不足	下中ノ目	美里町・大崎市 水越・山王		
	24.7	水越左右岸	工作物 橋梁 110			1				1		小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	"	水越・山王		
	24.7~26.3	山王右岸	堤防高 111		1,598 1,598				1,598 1,598		土のう積		"	大崎市山王		
	24.9~25.1	山王右岸	堤防断面 112		204 0				204 0		シート張		"	山王		
	25.5~27.1	山王右岸	堤防断面 114		1,594 0				1,594 0		シート張		"	山王		
	26.3~27.1	山王右岸	堤防高 116	784 784					784 784		土のう積		"	山王		
	27.1~30.1	鈴根五郎右岸	堤防高 117		2,981 2,589				2,981 2,589		土のう積		下中ノ目 三本木橋	鈴根五郎		
	27.5~27.9	鈴根五郎右岸	漏水 118	250 250					250 250		釜段工	●重点監視区間 S23年実績 漏水 I 有	下中ノ目	鈴根五郎	鹿大	
	28.7~29.3	下中ノ目左岸	堤防高 120	884 884					884 884		土のう積		"	下中ノ目	鹿島台出張所	
	28.7~29.5	下中ノ目左岸	堤防断面 121		1,286 0				1,286 0		シート張		"	下中ノ目	鹿島台出張所	
	28.7~28.8	下中ノ目左岸	漏水 122		200 0				200 0		釜段工	旧川跡 漏水 I 有	"	下中ノ目	鹿島台出張所	
	28.7~29.0	鈴根五郎右岸	水衝・洗掘 123		350 0				350 0		木流し		"	下中ノ目	鹿大	
	29.3~30.7	下中ノ目左岸	堤防高 124		1,293 1,293				1,883 1,883		土のう積	評価見直し	下中ノ目 三本木橋	下中ノ目	大崎出張所	
29.7+120	下中ノ目左右岸	工作物 橋梁 125			1				1		新志田橋 桁下高不足	三本木橋	下中ノ目・鈴根五郎	大崎出張所		
30.1~30.7	鈴根五郎右岸	堤防高 126	596 596					596 596		土のう積		"	鈴根五郎	大崎出張所		
小計				2,564 2,564	12,527 8,251	0 0	0 5	2,564 2,564	13,117 8,841	0 0	0 5					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	30.1~30.7	鈴根五郎右岸	堤防断面 127		596 0				596 0			シート張		三本木橋	大崎市 鈴根五郎	大崎出張所
	30.7~30.9	下中ノ目左岸	堤防高 128	487 487								土のう積	精査による	"	"	
	30.7~31.3	鈴根五郎右岸	堤防高 129	619 619			619 619					土のう積		"	"	
	30.7~31.7	下中ノ目左岸	堤防断面 130		1,107 0				1,107 0			シート張		"	"	
	30.7~32.5	鈴根五郎右岸	堤防断面 131		1,787 0				1,787 0			シート張		"	"	
	30.7~30.9	鈴根五郎右岸	水衝・洗掘 132		200 0				200 0			木流し		"	"	
	30.9~31.1	下中ノ目左岸	堤防高 133		224 224							土のう積	精査による	"	"	
	30.9~31.5	鉄砲町右岸	漏水 134		500 0				500 0			月輪工	S57 実績漏水Ⅱ有	"	"	
	31.1~31.7	下中ノ目左岸	堤防高 135		396 100				396 100			土のう積		"	"	
	31.2~31.7	下中ノ目左岸	漏水 136	690 690			690 690					釜段工	S61, H14年実績漏水Ⅰ有	"	"	
	31.3~31.9	鉄砲町右岸	堤防高 137		619 619				619 619			土のう積		"	"	
	31.7~32.1	下中ノ目左岸	堤防高 138	303 303			303 303					土のう積		"	"	
	31.7~32.1	下中ノ目左岸	堤防断面 139	303 0			303 0					シート張		"	"	
	31.9~32.1	鉄砲町右岸	堤防高 140	180 180			180 180					土のう積		"	"	
	32.1~32.3	鉄砲町右岸	堤防高 141		223 223				223 223			土のう積		"	"	
	32.3~32.5	三本木下流右岸	堤防高 142	146 146			146 146					土のう積		"	"	
	32.3~32.9	三本木下流左岸	堤防高 143		516 516				516 516			土のう積		"	"	
	32.5~33.9	三本木下流右岸	堤防高 144		1,381 1,381				1,381 1,381			土のう積		"	"	
	32.9~33.5	三本木下流左岸	堤防高 145	641 641			641 641					土のう積		"	"	
	32.9~33.1	三本木下流左岸	堤防断面 146		185 0				185 0			シート張		"	"	
33.1~33.5	三本木下流左岸	堤防断面 147	456 0			456 0					シート張		"	"		
小計				3,825 3,066	7,734 3,063	0 0	0 0	3,338 2,579	7,510 2,839	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	33.1~33.3	三本木下流右岸	水衝・洗掘 148		100 0				100 0			木流し		三本木橋	大崎市 三本木下流	大崎出張所
	33.5~33.7	三本木下流左岸	堤防高 149		200 200				200 200			土のう積		"	"	
	33.7~34.5	三本木下流左岸	堤防高 150	591 591					591 591			土のう積		"	"	
	33.7~34.5	三本木下流左岸	堤防断面 151		591 0				591 0			シート張		"	"	
	33.9~34.5	三本木下流右岸	堤防高 152	609 609					609 609			土のう積		"	"	
	33.9~34.5	三本木下流右岸	堤防断面 153		609 0				609 0			シート張		"	"	
	34.5~35.5	三本木下流左岸	堤防高 154		995 995				995 995			土のう積		"	"	
	34.5~35.7	三本木下流右岸	堤防高 155		1,198 1,198				1,198 1,198			土のう積		"	"	
	34.6	三本木下流左右岸	工作物 橋梁 156			1				1			東北新幹線鳴瀬川鉄道橋 桁下高不足	"	"	
	35.5~36.3	三本木下流左岸	堤防高 157	886 886					886 886			土のう積	●危険箇所	"	"	
	35.7~36.3	三本木下流右岸	堤防高 158	605 605					605 605			土のう積	●危険箇所	"	"	
	35.7~36.3	三本木下流左岸	堤防断面 159		673 0				673 0			シート張		"	"	
	35.7~36.3	三本木下流右岸	堤防断面 160		605 0				605 0			シート張		"	"	
	35.7+147	三本木下流左右岸	工作物 橋梁 161			1				1			三本木橋 桁下高不足	"	"	
	35.9	三本木下流左岸	水衝・洗掘 162		70 0				70 0			木流し		"	"	
	36.3~37.5	三本木上流左岸	堤防高 163	1,015 1,015					1,015 1,015			土のう積		"	"	
	36.3~37.5	三本木上流左岸	堤防断面 164		1,015 0				1,015 0			シート張		"	"	
	36.3~36.5	三本木上流右岸	堤防高 165		207 207				207 207			土のう積		"	"	
	36.3~36.5	三本木上流右岸	堤防断面 166		207 0				207 0			シート張		"	"	
36.3+93	三本木上流左右岸	工作物 橋梁 167			1				1			三本木大橋 桁下高不足	"	"		
36.5~38.7	三本木上流右岸	堤防高 168		2,011 2,011				2,011 2,011			土のう積		"	"		
小計				3,706 3,706	8,481 4,611	0 1	0 2	3,706 3,706	8,481 4,611	0 1	0 2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	37.5~38.9	三本木上流左岸	堤防高 169		1,408				1,408			土のう積		三本木橋	大崎市三本木上流	大崎出張所	
	37.5+118	三本木上流左右岸	工作物 橋梁 170				1				1		東北自動車道鳴瀬川橋梁桁下高不足	"	"		三本木上流
	38.9~40.1	高倉左岸	堤防高 171		1,209				1,209			土のう積		"	"		高倉
	39.1+264~40.3	坂本右岸	堤防高 172		1,174				1,174			土のう積		"	"		坂本
	39.3~40.5	高倉左岸	堤防断面 173		1,304				1,304			シート張		"	"		高倉
	39.3+23	坂本左右岸	工作物 橋梁 174				1				1		高倉橋桁下高不足	"	"		坂本・高倉
	40.1~40.3	高倉左岸	堤防高 175	144					144			土のう積		"	"		高倉
	40.3~40.9	高倉左岸	堤防高 176		729				729			土のう積		"	"		高倉
	40.5	坂本右岸	水衝・洗掘 177		50				50			木流し		"	"		坂本
	40.7~40.9	高倉左岸	堤防断面 178		246				246			シート張		"	"		高倉
小計				144	6,120	0	0	144	6,120	0	0						
				144	4,570	0	2	144	4,570	0	2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長