令和８年１０月２８日発行

茨島出張所ニュース

●ご意見･お問い合わせ先●
国土交通省　東北地方整備局
秋田河川国道事務所
茨島出張所
〒010-0065　秋田市茨島5丁目6－28
電話　018-862-4362

茨島出張所ホームページQRコード

茨島出張所では、雄物川下流部（河口～から約32km）･旧雄物川（雄物川分岐点から300m）を管理しています

秋の堤防徒歩点検を行いました

１０月６，７，９日の３日間にわたり、秋田河川国道事務所が管理する雄物川下流の堤防等河川管理施設を職員らが徒歩により目視点検し、変状・変化箇所の点検をしました。今回の点検では大きな異常箇所は確認されませんでした。



油流出事故を防止しましょう

油の流出事故のほとんどが「暖房用灯油」です。
油流出事故を起こすと、油の流出防止対策や回収に多額の費用がかかります。

灯油が河川に流れてしまう主な原因は、ホームタンクからの給油の際に「目を離した」や「閉め忘れた」などのうっかりミスがほとんどです。

- ○ ホームタンクから小分けにするときはその場から離れないようにしましょう。
- ○ 使用後は元栓がしっかり閉められているか確認しましょう。
- ○ 落雪から給油管を保護したり、給油管の場所が分かるように囲うなどして破損防止をしましょう。
- ○ ホームタンクの下に受け皿を設置しましょう。
- ○ 月1回はホームタンク等の点検をしましょう。（配管等の腐食･亀裂がないか、灯油の減る量が早くないか、油の臭いがしないか等）**特に古いタンクは要注意です。**

事故を起こした場合、または発見した場合は、お近くの国土交通省や県の機関、市町村役場、消防署、警察等へご連絡ください。



実際の回収作業の様子
（吸着マットで回収）

