水質事故で要した費用は
※拡大防止措置を含む

原因者の負担です！


平成２３年６月１７日不法投棄の実例



側溝への不法投棄



吸着マットでの回収



オイルフェンスの設置

迅速な対応で、被害の拡大防止

実例：１０リットルの灯油が流出・・・

家庭のホームタンクからポリタンクへ灯油を移す際に
誤って敷地外へ流出させてしまった。

流出した灯油は、下水路を通じて排水ポンプ場を経緯し河川へ流出した。

オイルフェンス設置、吸着マット処理、水路・ゲート等の洗浄、処分が発生。

原因者が約４０万円の負担

令和７年１０月２１日オイルフェンス設置訓練

協議会ではこんな活動をしています。



ロープ結び訓練



オイルフェンス接続訓練



油処理方法の実演

不注意から水質事故につながることが多いので、日頃の点検や作業手順の確認で水質事故を防ぎましょう！

「水質事故」発生・発見したら
消防署・警察署・役場へ連絡願います。

名取川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省　東北地方整備局　仙台河川国道事務所
〒982-8566　仙台市太白区あすと長町四丁目1-60
電話（０２２）３０４－１８１３

令和7年（2025年）
名取川水質事故発生マップ

～忘れないでください、その水が川から来ていること～

令和７年度
児童図画コンクール特選作品



ポスター部門
【名取市】
若生 薫子さん



図画部門
【名取市】
畠山 証さん

名取川水系水質汚濁対策連絡協議会

名取川 水質事故マップ

■令和７年 水質事故発生河川及び事故内容

凡例

内容

河川名等：（場所）

①水質事故の種類
②事故の原因
③発生年月日
④水質事故の概要
⑤事故対策

区分

油類	化学物質・排水等	その他

１．笊川：（仙台市太白区富沢）

①排水・汚泥等

②原因不明

③令和７年１月

④河川巡視にて樋管吐口に白濁水の滞留を確認。

⑤水質調査、土のう積み、吸引回収

２．広瀬川：（仙台市太白区越路）

①排水・汚泥等

②機器等の故障

③令和７年４月

④水路に油膜のようなものを確認。原因は配管の故障により洗濯用排水が水路に流入したものと判明。

⑤オイルマット、フェンス設置

３．名取川に接続する水路：（仙台市太白区秋保町）

①油類

②交通事故

③令和７年６月

④主要地方道にて交通事故に伴い、車両が水路に転落。エンジンオイルが流出したもの。

⑤オイルフェンス設置

４．木流堀：（仙台市太白区富沢）

①油類

②交通事故

③令和７年７月

④単独事故により水路に車が転落し、エンジンオイルが水路に流出。

⑤オイルマット、フェンス設置

５．坪沼川：（柴田郡村田町）

①油類


②機器等の故障

③令和７年８月

④燃料タンクを損傷したトラックが道路上を走行したことにより水路にガソリンが流出。

⑤オイルマット、フェンス設置

名取川水質事故件数
（H23.1～R7.12）



６．旧笊川：（仙台市太白区大野田仙台市）

①油類

②原因不明

③令和７年９月

④一般の方より河川への油の流出を確認。痕跡を確認したもの、発生源の特定に至らず。

⑤オイルマット、フェンス設置

７．旧笊川：（仙台市）

①油類

②原因不明

③令和７年９月

④一般の方より油臭がする旨通報あり。現地を確認したところ、工事による油流出と判明。

⑤オイルマット、フェンス設置

８．増田川につながる水路：（名取市名取市増田）


①化学物質

②操作ミス

③令和７年１２月

④名取市の工場からホウ素を含んだ水の流出の可能性について通報あり。現地を確認のうえ、異常等は確認されなかった。

⑤水質調査、土のう積み。



名取川水質汚濁対策連絡協議会とは

本協議会は、水質調査や水質汚濁・河川環境の保全に関する資料及び情報の交換、水質事故等の緊急時の情報連絡、その他水質汚濁対策・河川環境保全の推進に必要な連絡調整を目的として昭和４８年６月に設立されました。

構成機関は、国土交通省・経済産業省・宮城県・名取川流域市町及び消防本部で構成されています。