記者発表資料

平成２４年１１月２６日
江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
北上川下流河川事務所

油の流出事故に備えて
～オイルフェンス組立設置訓練を実施します～

本格的な冬に向け、暖房用として油等を扱う機会多くなることに伴い、ホームタンクなどの取扱いミスによる河川等への油流出事故が増えてくる時期でもあります。
そのため、北上川（宮城県内）、鳴瀬川、江合川沿川市町村等の協議会担当者が参集し、油流出拡大防止のためのオイルフェンス組立設置訓練を行うことをお知らせします。

《構成機関内訳》
・江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策協議会　　３市８町１村
・北上川水系水質汚濁対策協議会下流支局　　３市
※石巻市は重複しています

１．日　　時：平成２４年１１月２９日（木）
１３時３０分～１５時３０分

２．集合場所：大崎市三本木北町地内
（三本木橋左岸の鳴瀬川河川敷）

３．訓練内容：オイルフェンス（２０ｍ）５組の連結及び設置訓練

４．参加者数：約５０人

※気象状況等によっては、訓練を延期することがあります

『参考』
・水質事故の注意喚起を１０月３０日付けで協議会を構成する石巻市や大崎市など５市８町１村に対し、広報誌等への掲載を依頼済
・みやぎ生協の協力により、灯油宅配契約している 6,700 戸へチラシ配布（１１月１２日記者発表済み）

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９４－９８５２

管理課長　　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）
専門職　　福原（ふくはら）　龍雄（たつお）（内線３３０）

オイルフェンス設置訓練会場





前回の訓練状況（H22.12.1）

近5ヶ年の水質事故発生件数及び要因内訳

1. 水質事故の種類

水質事故の種類	H20年		H21年		H22年		H23年		H24年	
	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川
油類	17	3	8	4	11	9	5	10	9	5
化学物質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油類・化学物質以外	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（魚の斃死等）	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
計	18	3	10	4	11	9	5	10	10	6

ホームタンク関連事故	4	1	1	3	1	1	1	3	1	0

ホームタンクによる水質事故比率	22.2%	33.3%	10.0%	75.0%	9.1%	11.1%	20.0%	30.0%	10.0%	0.0%
	23.8%		28.6%		10.0%		26.7%		6.3%	

2. 事故原因

水質事故の原因	H20年		H21年		H22年		H23年		H24年	
	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川
操作ミス	4	0	0	2	2	2	1	3	1	1
機械の故障	5	2	3	1	3	2	0	1	1	2
交通事故	2	0	1	0	1	1	2	1	4	0
不法投棄	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
その他	2	0	1	0	1	0	1	2	0	0
原因不明	4	1	5	1	3	3	1	3	4	3
計	18	3	10	4	11	9	5	10	10	6

※ H24は10月までのデータ

参 考

水質事故処理状況（平成２１年８月３日発生水質事故）