川通信 おおいしだ

第152号　令和8年11月
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所

9/25（金）・10/8（木）堤防モニタリング

堤防の状態を把握するため、職員・河川巡視員にて徒歩による巡視点検を実施しました。

堤防に損傷があると、大雨による洪水時に大きな被害を引き起こすおそれがあるため、安全性を確保する上で重要な調査です。

Q&A 堤防の疑問に答えます！！

Q. 堤防モニタリングでは、堤防のどんなところを点検しているの？

A. 堤防の天端・法面・法尻を目視で点検します。
変状が確認された場合は写真撮影をして記録し、今後の対応を検討します。

↓天端の亀裂の幅・長さを測っています。



Q. 堤防管理で工夫していることは？

A. 堤防の除草をおこなっています。
除草作業によって堤防の状態を把握しやすくなり、堤防法面の崩れ、亀裂、漏水を早期に発見し、正常な状態に補修することができます。

10/5（月）総合防災訓練

毎年、私たち東北地方整備局職員の災害対応の能力向上を図ることを目的とした「総合防災訓練」を実施しています。

訓練では「令和8年10月5日09:20宮城県沖地震発生、管内震度6弱」を想定し、被災状況の伝達や情報共有など、迅速かつ的確に対応出来るように訓練を行いました。

WEB会議システムで事務所への報告や訓練後の振り返りを行いました。



国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE（テックフォース）」

災害時に、被害状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧などに取り組み、地方公共団体を支援します。

TEC-FORCE
Technical Emergency Control FORCE
国土交通省

ホームページ

10/7（水）ボート巡視

陸上からの巡視だけでは把握しにくい河岸や護岸の状況を、ボートによる巡視で確認しました。今回の巡視では新たな異常は発見されませんでした。

今後も最上川流域の安全・安心に努めてまいります。






油流出事故に注意しましょう!!

・ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れたり、目を離したりしないようにしましょう。
・ホームタンクや配管の定期点検も実施しましょう。

■油流出事故の原因者が費用負担!!

油流出事故を起こすと油の除去に費用がかかります。油の除去に要した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。

■油流出事故を起こした場合・発見した場合は・・・

お近くの消防署・警察署・市町村役場・県の総合支庁・国土交通省へ連絡ください。
事故の多くは、人為的なミスによるものです。日頃から油類の取り扱いには十分に注意しましょう!!

【発行】
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 大石田出張所（担当：佐藤・大山）
〒999-4113 大石田町大字今宿字鷺の原466-2
（TEL）0237-35-2024 （FAX）0237-35-2354
※「川通信 おおいしだ」をご覧になってのご感想やご意見をお寄せ下さい。
※工事現場や河川管理施設をご覧になりたい方は、大石田出張所までご連絡ください。

ホームページもご覧下さい！
http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/
新庄河川 検索
もがみがわ 中流 上流 緊急治水対策プロジェクト