記者発表資料

平成２６年７月１８日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
玉川ダム管理所

水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と玉川ダム管理所では、７月８日から７月１５日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。
河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、３５地区で点検を行い、その結果、７地区８箇所で施設の不具合等が発見されました。
不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、立入禁止等の措置を行いました。

◆点検実施日

【河　川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	７月１４日（月）
	子吉川	７月　８日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流(大曲出張所管内)	７月　８日（火）
	雄物川上流(十文字出張所管内)	７月１１日（金）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	７月　８日（火）
	米代川（二ッ井出張所管内）	７月　９日（水）

【ダ　ム】

能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	７月１０日（木）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	７月１０日（木）

【砂　防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設 （生保内、小先達川）	７月１５日（火）

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で２４地区、ダムで９地区、砂防で２地区の計３５地区で点検を実施しました。
点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	7	2	2	2
雄物川（上流）	4	1	1	1
雄物川（下流）	8	0	0	0
子吉川	5	4	5	5
計	24	7	8	8

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	0	0	0
玉川ダム	5	0	0	0
計	9	0	0	0

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	0	0	0
計	2	0	0	0

今後も、河川巡視等を実施し危険な箇所があった場合は、皆様へ看板等によりお知らせするとともに応急措置を含む改善措置を実施ししていきます。

しかし、河川は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用にあたっての安全確保に、利用者として十分留意していただきながら、安全で楽しく河川をご利して頂きますようお願いいたします。

（主な処置状況は別紙を参照してください。）

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所　０１８－８６４－２２９０
副所長　中川　博樹　（内線２０４）
河川管理課長　七尾　重亮　（内線３３１）
湯沢河川国道事務所　０１８３－７３－５３４０
副所長　佐藤　徳男　（内線２０４）
【河川】河川管理課長　古関　修（内線３３１）
【砂防】調査第一課長　林　将宏（内線３５１）
能代河川国道事務所　０１８５－７０－１００１
副所長　今野　裕美　（内線２０４）
【河川】河川管理課長　佐々木　良浩（内線３３１）
【ダム】建設専門官　板垣　雅道　（内線４０１）
玉川ダム管理所　０１８７－４９－２１７０
所　長　柴田　富士男（内線２０１）
管理係長　小野　一　（内線３３２）

別紙

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処　置　前



水路横断橋のボルトの緩みがあり、足をとられる恐れがある。（由利本荘市：せせらぎパーク）

処　置　後



ボルトの締め直しを行った。



東屋座部の釘の浮きがあり、利用者が怪我をする恐れがある。（由利本荘市：ゆりさくら公園）



座面の補修を行った。



公園内導水路の柵の倒壊（大仙市：中川原河川公園）



応急対策として、規制テープで仮規制した。今後、早急に柵の設置を行う。

別紙

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処　置　前




堤防敷通路に腐敗した木枠あり。公園利用者（ウォーキングやサイクリング等）がつまずく可能性がある。（二ツ井河川公園）

処　置　後



腐敗した木枠を撤去した。



船着場周辺に、水深が急に深くなる箇所ある。（大館市外川原河川公園）



注意喚起の看板を設置した。