記者発表資料

平成２９年４月２６日
青森河川国道事務所
高瀬川河川事務所
岩木川ダム統合管理事務所

水辺施設の安全利用点検を実施しました。

青森河川国道事務所・高瀬川河川事務所・岩木川ダム統合管理事務所では、ゴールデンウィーク中に多くの人が利用すると思われる水辺施設について、安全に利用できるように点検を実施しました。
点検は４５箇所で実施し、その結果、不具合を発見した箇所が８箇所あり、対策を実施しました。

◆点検実施日
○青森河川国道事務所
岩木川・平川
五所川原出張所：平成２９年４月１８日（火）
藤崎出張所　：平成２９年４月２０日（木）
馬淵川
八戸出張所　：平成２９年４月２１日（金）

○高瀬川河川事務所
高瀬川（小川原湖）：平成２９年４月１８日（火）

○岩木川ダム統合管理事務所
津軽ダム　：平成２９年４月１７日（月）
浅瀬石川ダム　：平成２９年４月１８日（火）

◆点検箇所　点検は、岩木川、平川、馬淵川、高瀬川（小川原湖）、津軽ダム及び浅瀬石川ダムの国土交通省直轄管理区間において以下の箇所を重点的に行いました。
①　河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置している区域
②　水辺に親しむ利用者が日常的に見られる区域

◆点検結果及び措置　全点検箇所数４５箇所。（別表を参照願います。）
そのうち、通常利用を行うにあたって不具合を発見した箇所（青森河川国道事務所管内１箇所、高瀬川河川事務所管内２箇所、岩木川ダム統合管理事務所管内５箇所の計８箇所）について対策を行いました。
今後も引き続き安全確保のため、巡視等により注視して参ります。

◆利用者へのお願い　河川公園等は身近に自然に親しむ場として利用されていますが、急激な増水等による水難事故が発生した事例もあります。
また、今回問題がなかった箇所についても大雨や増水の後には、危険な状態となることもありますので、十分注意下さるようお願いします。

※発表記者会　：　青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

問 い 合 わ せ 先

【岩木川・平川・馬淵川に関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所
　青森市中央三丁目２０－３８　（ＴＥＬ０１７－７３４－４５９０（直通））
　　副所長（河川）　安部　　剛
　　河川管理課長　　工藤　尚武

【高瀬川（小川原湖）に関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　高瀬川河川事務所
　八戸市石堂三丁目７－１０　　（ＴＥＬ０１７８－２８－７１３５）
　　副所長（技術）　田川　和義
　　工 務 課 長　　金枝　富勝　（内線３１１）

【津軽ダム・浅瀬石川ダムに関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　岩木川ダム統合管理事務所
　中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢１３８－２
　　（ＴＥＬ０１７２－８５－３０３５）
　　副所長（技術）　加藤　　孝
　　管 理 課 長　　工藤　忠行　（内線３３１）

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	青森河川国道事務所（藤崎出張所）

点検箇所名	水辺の楽校
位置等	岩木川左岸54.2ｋ～54.8ｋ付近　弘前市真土地内

点検結果（不具合等状況）



手すりに傾きあり

応急処置・補修等後



傾いている支柱を木杭に番線で縛り、固定した。また、注意喚起を図るため、トラロープとカラーコーンを設置した。

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	ワカサギ公園（東北湖水浴場）
位置等	高瀬川左岸№54～54-1

点検結果（不具合等状況）



ワカサギ公園は占用者（東北町）と合同点検を行った。
主な点検項目は、急勾配箇所の有無、危険箇所への注意喚起（看板）の有無、砂浜の異状（浸食等）の有無で、点検方法は目視とした。



看板破損

応急処置・補修等後



看板補修

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	ワカサギ公園（東北湖水浴場）
位置等	高瀬川左岸№54～54-1

点検結果（不具合等状況）



木の根　浮き上がり

応急処置・補修等後



立木伐採
（搬出・整地は今週行う）

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	小川原湖公園（上北湖水浴場）
位置等	高瀬川右岸№66～66-2

点検結果（不具合等状況）





小川原湖公園は、占用者（東北町、土地改良区）と合同点検を行った。
主な点検項目は、構造物周辺転落防止対策の有無、施設の破損等の有無、急勾配箇所の有無、危険箇所への注意喚起（看板）の有無、砂浜の異状（浸食等）の有無で、点検方法は目視とした。

波浪による浸食

応急処置・補修等後



進入規制ロープ設置

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	小川原湖公園（上北湖水浴場）
位置等	高瀬川右岸№66～66-2

点検結果（不具合等状況）



看板破損



テーブル破損

応急処置・補修等後



看板補修



進入規制ロープ設置

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所（本所）

点検箇所名	津軽白神湖パーク
位置等	広場湖岸部

点検結果（不具合等状況）



点検状況（公園占用者である西目屋村と合同実施）



ダム湖へはどこからでも入れる状況となっている。

安全上、防犯上からもダム湖への進入防止対策が必要。

応急処置・補修等後



ダム湖への進入防止として、仮設立入防止柵（トラロープ）を設置。

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所（本所）

点検箇所名	美山湖パーク
位置等	駐車場・進入路

点検結果（不具合等状況）



点検状況



柵は設置されているが、長さは十分ではない。

転落事故防止のためダム湖側への立入防止対策が必要。

応急処置・補修等後



ダム湖側への立入防止対策として、仮設防護柵を設置。

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所（本所）

点検箇所名	津軽ダムパーク
位置等	堤体左岸天端・展望所連絡通路

点検結果（不具合等状況）



点検状況

転落防止柵の長さが十分でないため、立入防止対策が必要。



展望所駐車場及び連絡通路の法面が高く、転落事故の危険性があるため対策が必要。

応急処置・補修等後



立入防止柵を設置。



仮設立入防止柵（トラロープ）を設置。

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所（本所）

点検箇所名	白神が故郷橋パーク
位置等	堤体下流右岸広場

点検結果（不具合等状況）



階段の出入り口に立入防止の対策が必要。



法面下部のボルトが突出していて、危険である。

応急処置・補修等後



立入防止柵を設置。



突出していたボルトを切断した。

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所 （浅瀬石川ダム管理支所）

点検箇所名	ふれあいの広場（虹の湖公園）
位置等	ダム湖周辺公園内

点検結果（不具合等状況）



点検状況



点検状況

応急処置・補修等後



ダム湖への門扉施錠の不備。
（チェーンでの固定のみ）



ダム湖への門扉施錠の不備対策後。
（南京錠で施錠）