記者発表資料

平成30年　2月28日
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会
秋田河川国道事務所

子吉川流域における水質事故発生について（終報）

本日、子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会で現地を確認した結果（2/28　15時現在）、子吉川本川及び支川荒沢川で油膜が確認されませんでした。
再流出の恐れがないことから、これをもって終報とします。

1．事故概要
- 発見場所：由利本荘市矢島町城内（別添位置図参照）
- 発見時刻：平成３０年２月２６日１３時３０分頃（一般者による通報）
- 事　　象：子吉川で油膜確認
- 原　　因：不明

2．事故対応状況

２６日	１５：４５頃	支川荒沢川の翁橋下流２０ｍ地点にオイルフェンス設置（県）
	１７：１５頃	子吉川の森子橋地点にオイルフェンス設置（国土交通省） 森子橋は油膜確認地点から約１１ｋｍ下流付近
２７日	１１：４５頃	子吉川の森子橋地点のオイルフェンス撤去（国土交通省）
２８日	１２：００頃	支川荒沢川の翁橋下流２０ｍ地点のオイルフェンス撤去（県）

3．その他
- 現在、新たな油類等は流出していない状況。
- 油成分や油類の量は不明。
- オイルフェンス内に滞留した油類等の撤去を行い、新たな油類等が発見されないためオイルフェンスを撤去。
- 水質事故の発生した原因が不明なため、今後も河川巡視（週２回実施）等により、水質汚濁等を監視していきます。

＜ 発表記者会：秋田県政記者会 ＞

[河川に関する問い合わせ先]
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所
〒０１０－０９５１　秋田市山王一丁目１０－２９
秋田河川国道事務所　TEL ０１８－８６４－２２９０
副所長（河川担当）　泉谷（いずみや）　敏広（としひろ）　（内線２０４）
建設専門官　加賀谷（かがや）　均（ひとし）　（内線４０４）

秋田県由利地域振興局
建設部　保全・環境課　TEL ０１８４－２２－５４３８

由利本荘市　生活環境課　TEL ０１８４－２４－６２５３

【位置図】



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。
（承認番号　平29東複、 第33号）

【オイルフェンス設置箇所】

