国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記　者　発　表

令和３年４月２７日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

水辺空間を安全にご利用いただけます

～より安全な河川・ダム・砂防施設の利用のために～
ゴールデンウィーク前に水辺施設の安全利用点検を実施しました

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等40施設の安全利用点検をゴールデンウィーク前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な13施設について、応急的な対策等を行いました。
水辺空間のご利用にあたっては、マスクの着用、手指消毒、密接・密集を避けるなど、新型コロナウイルス感染拡大防止に、ご留意をお願いいたします。

1. 点検実施日
令和３年４月７日（水）～４月１５日（木）

2. 点検者
市町村、河川愛護団体、河川管理者（国土交通省）が合同で点検しました（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、対象施設を分担調整して人員を縮小し必要な対策を講じて、点検と応急的な対策等を実施しました。）。

3. 点検結果
添付資料：点検実施箇所一覧、対策状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉
河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意の上利用していただくようお願いいたします。

＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ＞＞

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所　TEL０２４（５４６）４３３１（代）
【河川】　河川管理課長　高橋（たかはし）　隆（たかし）　（内線３３１）
【砂防】　工務第一課長　木村（きむら）　潤爾（じゅんじ）　（内線３１１）
三春ダム管理所　TEL０２４７（６２）３１４５（代）
管理係長　小野寺（おのでら）　友樹（ゆうき）　（内線３３２）
摺上川ダム管理所　TEL０２４（５９６）１２７５（代）
専門職　大泉（おおいずみ）　浩二（こうじ）　（内線３３０）

ゴールデンウィーク前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 渓流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分				
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	転落防止柵が途中で切れている箇所があった。	トラロープを新たにし、転落防止柵を補修。 ①-1
		荒川	地蔵原堰堤(左右岸)	右岸階段木杭が腐食し、鉄筋を代用していた。	新たな木杭を設置。 ①-2
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	遊歩道沿いの堤外樋管水路への転落の危険性。	水路周辺に鉄筋トラロープによる転落防止柵を設置。 ①-3
		阿武隈川	県庁裏隈畔	階段に土砂の堆積。	土砂を撤去。 ①-4
		阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	島山カヌーコース	注意喚起看板の損傷等及び階段に土砂の堆積。	注意喚起看板の張り替え・設置及び土砂撤去。 ①-5
		広瀬川	川原ステージ	樋管のトラロープに損傷箇所があった。	鉄筋トラロープの張り直しを実施。 ①-6
		阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	ベンチのボルトが出ている箇所があった。	ボルトにテープを巻き付け養生を実施。 ①-7
	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
	【砂防】吾妻山山系 砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	階段の手すり部基礎のコンクリート破損。	トラロープによる注意喚起。 ②-1
		東鴉川	東鴉川第1，2砂防堰堤	転落防止柵(木製)に腐食箇所あり。	ポストコーンを設置して注意喚起。 管理者へ計画的な更新を要請。 ②-2
		荒川	荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
三春ダム管理所		さくら湖	ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。	
			ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。	
			蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。	
			石畑水生生物観察園	有孔管が露出し、浮いている。緊急性は低い。	撤去済み。 ③-1
			石畑曝気設備	異常はありませんでした。	
			蛇石前ダム	異常はありませんでした。	
			入江曝気設備	異常はありませんでした。	
			本川前ダム	異常はありませんでした。	
			春田大橋周辺	異常はありませんでした。	
			蛇沢前ダム	異常はありませんでした。	
			牛縊前ダム	異常はありませんでした。	
			観覧席(左右岸)	異常はありませんでした。	
			貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。	
			中郷コミュニティスクール	パーゴラの屋根板が劣化しており、落下の危険がある。	撤去済み。 ③-2
			柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。	
			滝の平野外劇場	異常はありませんでした。	
			狐田親水公園	異常はありませんでした。	
			向山森林公園	異常はありませんでした。	
			さくらの公園	異常はありませんでした。	
摺上川ダム管理所		茂庭っ湖	ダム管理所周辺(ダム堤体周辺)	侵入防止柵チェーンの損傷。	トラロープ設置による仮復旧を実施。 ④-1
			広瀬公園	侵入防止柵の損傷。	侵入防止柵補修を実施。 ④-2
			梨平公園	異常はありませんでした。	

◇対策状況◇

措置状況①-1


点検日：R3.4.8
指摘箇所：福島河川国道事務所
荒川桜づつみ公園前高水敷
（伏黒出張所管内）

状　況：　転落防止柵が途中で切れている箇所があった。
トラロープを新たにし、転落防止柵を補修。

措置前①-1



措置後①-1




措置状況①-2


点検日：R3.4.8
指摘箇所：福島河川国道事務所
荒川地蔵原堰堤(左右岸)
（伏黒出張所管内）

状況：　右岸階段木杭が腐食し、鉄筋を代用していた。
新たな木杭を設置。

措置前①-2



措置後①-2




措置状況①-3


点検日：R3.4.7
指摘箇所：福島河川国道事務所
渡利水辺の楽校
（伏黒出張所管内）

状況：　遊歩道沿いの堤外樋管水路への転落の危険性。
水路周辺に鉄筋トラロープによる転落防止柵を設置。

措置前①-3-1



措置後①-3-1



渡利第3樋管


◇対策状況◇

措置状況①-3

措置前①-3-2



措置後①-3-2




渡利第2樋管

措置前①-3-3




措置後①-3-3




渡利第8樋管

措置前①-3-4



措置後①-3-4



渡利第4樋管

◇対策状況◇

措置状況①-4

点検日：R3.4.7
指摘箇所：福島河川国道事務所
県庁裏隈畔
（伏黒出張所管内）

状　況：　階段に土砂の堆積。
土砂を撤去。

措置前①-4



措置後①-4




措置状況①-5

点検日：R3.4.7
指摘箇所：福島河川国道事務所
島山カヌーコース
（伏黒出張所管内）

状況：　1,注意喚起の看板が損傷していた。また、注意喚起が必要な箇所があった。
2,階段の土砂堆積
1,看板の張り替え及び注意喚起の看板設置。
2,階段の土砂撤去。

措置前①-5-1



措置後①-5-1



措置前①-5-2



措置後①-5-2



措置前①-5-3



措置後①-5-3



◇対策状況◇

措置状況①-6

点検日：R3.4.7
指摘箇所：福島河川国道事務所
川原ステージ
（伏黒出張所管内）

状　況：　樋管のトラロープに損傷箇所があった。
<u>鉄筋トラロープの張り直し、リボンを付け注意喚起を実施。</u>

措置前①-6-1




措置後①-6-1




北本町樋管

措置前①-6-2



措置後①-6-2



中町樋管

措置状況①-7

点検日：R3.4.7
指摘箇所：福島河川国道事務所
桑折町水辺の小楽校
（伏黒出張所管内）

状況：　ベンチのボルトが出ている箇所があった。
<u>ボルトにテープを巻き付け養生を実施。</u>

措置前①-7



措置後①-7



◇対策状況◇

措置状況②-1


点検日：R3.4.12
指摘箇所：福島河川国道事務所
高湯第一砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状　況：　階段の手すり部基礎のコンクリート破損。
トラロープ及びポストコーンによる注意喚起。

措置前②-1



措置後②-1



措置状況②-2

点検日：R3.4.12
指摘箇所：福島河川国道事務所
東鴉川第一・第二砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状況：　転落防止柵（木製）の腐食がみられる。
転落防止柵の手前にポストコーンを設置して注意喚起。

措置前②-2



措置後②-2




◇対策状況◇

措置状況③-1

点検日：R3.4.15
指摘箇所：三春ダム管理所
石畑水生生物観察園
（三春ダム管理所）

状況：　有孔管が露出し、浮いている。
撤去済み。

措置前③-1



措置状況③-2

点検日：R3.4.15
指摘箇所：三春ダム管理所
中郷コミュニティスクール
（三春ダム管理所）

状　況：　パーゴラの屋根板が劣化しており、落下の危険がある。
撤去済み。

措置前③-2



措置後③-2





◇対策状況◇

措置状況④-1


点検日：R3.4.13
指摘箇所：摺上川ダム管理所
ダム堤体周辺
（摺上川ダム管理所）

状　況：　侵入防止柵チェーンの損傷。
トラロープ設置による仮復旧を実施。

措置前④-1



措置後④-1




措置状況④-2

点検日：R3.4.13
指摘箇所：摺上川ダム管理所
広瀬公園
（摺上川ダム管理所）

状況：　侵入防止柵の損傷
侵入防止柵補修を実施。

措置前④-2



措置後④-2

