国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記　者　発　表

令和５年４月２８日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

水辺空間を安全にご利用いただけます

～より安全な河川・ダム・砂防施設の利用のために～
ゴールデンウィーク前に水辺施設の安全利用点検を実施しました

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等３９施設の安全利用点検をゴールデンウィーク前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な施設について、応急的な対策等を行いました。

1. 点検実施日
　令和５年４月７日（金）～４月１４日（金）

2. 点検者
　市町村、河川愛護団体、河川管理者（国土交通省）が合同で点検しました。

3. 点検結果
　添付資料：点検実施箇所一覧、対策状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉
河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意の上利用していただくようお願いいたします。

＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ＞＞

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所　TEL０２４（５３９）６１２９
【河川】　河川管理課長　長岐（ながぎ）　岳彦（たけひこ）
【砂防】　工務第一課長　須藤（すどう）　誠元（のぶゆき）
三春ダム管理所　TEL０２４７（６２）３１４５
管理係長　斎藤（さいとう）　昌教（まさあき）
摺上川ダム管理所　TEL０２４（５９６）１２７５
専門職　岩本（いわもと）　幸夫（ゆきお）

ゴールデンウィーク前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 渓流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況	
機関名	管内区分					
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	桑折ピーチリバーク157	・水辺施設付近において転落のおそれがある箇所等の点検。 ・水辺施設付近において転落の危険がある	・飛び石箇所からの転落を注意喚起する看板設置 ・水辺への転落を注意喚起する看板設置	①－1
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	・歩道橋橋脚周りにおいて、洗掘箇所があるため転落のおそれ。 ・堤外水路への転落を防止する柵に隙間があるため転落のおそれ ・樋管堤外水路部において転落のおそれ	・洗掘箇所において、この先に段差があることを注意喚起する看板設置 ・転落のおそれがおる箇所において、トラロープおよびピンクテープにて危険箇所の明示をした ・転落のおそれがある箇所においてトラロープおよびピングロープにて危険箇所の明示をした	①－2
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。		
		荒川	地蔵原堰堤(左岸)	・地蔵原堰堤展望箇所からの管理用通路部において急勾配な階段があった。 ・地蔵原堰堤からの管理用通路部において、転石等により足下不安定箇所があった。 ・地蔵原堰堤遊歩道部において高所からの転落のおそれがある箇所にトラロープ等により注意喚起はしてあったが、経年劣化により視認性が低下していた。	・管理用通路階段上部に進入禁止設備設置状況 ・転石等による足下不安定箇所において立ち入り禁止措置設置状況 ・立ち入り禁止措置設置状況	①－3
		荒川	地蔵原堰堤(右岸)	異常はありませんでした。		
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。		
		荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。		
	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の楽校	異常はありませんでした。		
		釈迦堂川	新橋水辺の学校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。		
		須川（メアライ沢）	高湯第一砂防堰堤	立入防護柵の鍵が腐食している。	立入禁止のバウチをはって応急措置を行った。 補修対応予定	②－1
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。		
		東鴉川、荒川	東鴉川第１，2砂防堰堤 荒川流路工（管理用通路）	・ポストとチェーンが一部損傷している ・手すり部分の老朽化が激しく寄りかかると折れる可能性がある。	・立入禁止のバウチをはって応急措置を行った。 管理者で修繕予定 ・トラロープとトラピンで立入措置を行った。 管理者で修繕予定	②－2
三春ダム管理所		さくら湖	石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。		
			ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。		
			ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。		
			蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。		
			観覧席(左右岸)	異常はありませんでした。		
			蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
			牛縊前ダム	異常はありませんでした。		
			春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
			中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。		
			貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
			柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			石畑曝気設備	異常はありませんでした。		
			本川前ダム	異常はありませんでした。		
			蛇石前ダム	異常はありませんでした。		
			入江曝気設備	異常はありませんでした。		
			向山森林公園	異常はありませんでした。		
			さくらの公園	異常はありませんでした。		
			狐田親水公園	異常はありませんでした。		
摺上川ダム管理所		茂庭っ湖	ダム管理所周辺（ダム堤体周辺）	異常はありませんでした。		
			広瀬公園	異常はありませんでした。		
			梨平公園	異常はありませんでした。		

◇対策状況◇

措置状況①-1

点検日：R5.4.10.
指摘箇所：福島河川国道事務所
桑折ピーチリバーク157
（伏黒出張所管内）

状　況：
水辺施設付近において
転落のおそれがある箇所等の点検

飛び石箇所からの転落を注意喚起する看板設置

措置前①-1－1



措置後①-1－1



状　況：
水辺施設付近において転落の危険がある

水辺への転落を注意喚起する看板設置

措置前①-1－2



措置後①-1－2



◇対策状況◇

措置状況①-2

点検日：R5.4.10.
指摘箇所：福島河川国道事務所
渡利水辺の楽校
（伏黒出張所管内）


状　況：
歩道橋橋脚周りにおいて、
洗掘箇所があるため
転落のおそれ

洗掘箇所において、
この先に段差があることを
注意喚起する看板設置

措置前①-2-1



措置後①-2-1



状　況：
堤外水路への転落を防止する柵に
隙間があるため転落のおそれ

転落のおそれがある箇所において
トラロープおよびピングロープにて
危険箇所の明示をした

措置前①-2-2



措置後①-2-2



◇対策状況◇

措置状況①-2

点検日：R5.4.10.
指摘箇所：福島河川国道事務所
渡利水辺の楽校
（伏黒出張所管内）

状　況：
樋管堤外水路部において
転落のおそれ

転落のおそれがある箇所において
トラロープおよびピングロープにて
危険箇所の明示をした

措置前①-2-3



措置後①-2-3



◇対策状況◇

措置状況①-3

点検日：R5.4.11
指摘箇所：福島河川国道事務所
地蔵原堰堤（左岸）
（伏黒出張所管内）

状　況：
地蔵原堰堤展望箇所からの
管理用通路部において
急勾配な階段があった

管理用通路階段上部に
進入禁止設備設置状況

措置前①-3-1



措置後①-3-1



状　況：
地蔵原堰堤からの管理用通路部において、
転石等により足下不安定箇所があった

転石等による足下不安定箇所において
立ち入り禁止措置設置状況

措置前①-3-2



措置後①-3-2

（近景）



（遠景）



◇対策状況◇


措置状況①-3

点検日：R5.4.11
指摘箇所：福島河川国道事務所
地蔵原堰堤（左岸）
（伏黒出張所管内）

状　況：
地蔵原堰堤遊歩道部において
高所からの転落のおそれが
ある箇所にトラロープ等により
注意喚起はしてあったが、
経年劣化により視認性が低下していた

立ち入り禁止措置設置状況

措置前①-3-3



措置後①-3-3



◇対策状況◇

措置状況②-1

点検日：R5.4.11
指摘箇所：福島河川国道事務所
高湯第一砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状　況：
立入防護柵の鍵が腐食している。

立入禁止のパウチをはって
応急措置を行った。
補修対応予定

措置前②－1



措置後②－1



◇対策状況◇

措置状況②-2

点検日：R5.4.11
指摘箇所：福島河川国道事務所
荒川流路工（管理用通路）
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状　況：
ポストとチェーンが一部損傷している

立入禁止のパウチをはって
応急措置を行った。
管理者で修繕予定

措置前②－２－１



措置後②－２－１



状　況：
手すり部分の老朽化が激しく
寄りかかると折れる可能性がある。

トラロープとトラピンで立入禁止措置を
行った。
管理者で修繕予定

措置前②－２－２



措置後②－２－２

