まべちだより

vol. 96

10.24

オイルフェンスの設置訓練を行いました

馬淵川への油流出事故に備え、青森県･岩手県･流域市町村･消防署など約50名が参加し、オイルフェンス設置訓練を行いました。事故発生時の被害拡大を防止し、迅速かつ的確に作業を遂行するため、油類の回収方法や注意点などを確認しました。



小型側溝で油を堰き止める訓練

水路内に土のうを積み、油を堰止めます。ひしゃくで浮いている油を回収します。





オイルフェンス組立訓練

フェンスを正しく連結するための手順を確認しながら組み立てる参加者





オイルフェンス設置訓練

浅水川放水路で2種類のオイルフェンス設置訓練を行いました。



⚠ 油流出事故にご注意ください！

気温が低くなるにつれ、暖房器具の使用も多くなってきました。これからの時期、一般家庭や事業所等のタンクから油が漏れた場合、河川への流出事故が危惧されます。油が流出すると、川が汚染されるだけでなく、油類の回収に必要なマットやフェンス等の費用を事故原因者が負担することとなります。ホームタンクから給油する時は、油が漏れないよう十分ご注意下さい。

油流出を発見した場合には、直ちに**河川管理者（国土交通省 又は 自治体）、最寄りの各市町村役場、消防署**にご連絡ください。

河川清掃活動のご紹介

ボランティア団体の皆様が馬淵川河川敷のゴミ拾いをしてくださいました。ご協力ありがとうございました。馬淵川の環境保護のため、今後とも地域の皆様のご協力をお願いいたします。

10/13　日本振興(株)東北支店　の皆様

大橋上流　根城側







毎年の清掃活動ありがとうございます！

10/14　ライオンズクラブ国際協会332-A地区 5Rオールライオンズクラブ　の皆様

大橋上流　長苗代側







大量のゴミを回収しました！

まべちだより　vol.96
平成３０年１１月発行

お問い合せ
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所　八戸出張所
〒039-1103　八戸市長苗代二丁目5－8　TEL:0178－28－2626