もりかわ通信

令和7年度　第214号
12月　5日発行
国土交通省
岩手河川国道事務所　盛岡出張所
〒020-0862
盛岡市東仙北一丁目11-11
TEL　019-636-0444
FAX　019-636-1047

～水門等水位観測員講習会を行いました～

１１月２０日（木）、タカヤアリーナにて【令和７年度水門等水位観測員講習会】を行いました。盛岡出張所管内では、８５名の水門等水位観測員が活動しています。

この観測員の皆さんは、大雨や台風などによる河川の増水時に、樋門・樋管・陸閘に出動し、水位観測して施設を監視し、ゲートの操作を行う、重要な役割を担っています。

講習会では、新任観測員の紹介をはじめ、施設の操作や点検時における注意点などを再確認しました。





油流出事故にご注意ください！！

寒さが厳しくなって暖房が活躍するこの時期、一般家庭のホームタンクから灯油などの油類が漏れ出し、川などに流出する事故が毎年起こっています。油が川に流出してしまうと私たちの生活や生態系に悪影響を及ぼし、重大な被害が発生します。

流出してしまった油の回収には、オイルフェンスや油の吸着剤などを利用し、多くの人手も必要とします。

油の回収・処理にかかった費用は油を流出させた原因者の負担になります。普段から十分に注意をして取り扱うようにお願いいたします。



油流出を発見したらすぐに

消防署・警察署・市町村
または県の機関へ連絡を！

速やかな対応が被害拡大を防ぎます！