緊急情報／防災情報

令　和　7　年　7　月　25　日
国土交通省東北地方整備局
北上川下流河川事務所

【防災情報】渇水対策支部の設置について(第2報)

北上川下流河川事務所では、鳴子ダム(北上川水系江合川)において貯水率(利水容量)が著しく低下し、管内の複数の河川で取水障害等が発生しており、今後、重大な渇水被害も予想されることから、本日15時00分に渇水対策支部「注意体制」を「警戒体制」に移行しました。引き続き、関係機関と連携して対応に努めてまいります。

●河川等の状況(7月25日9時現在の速報値であり、確定したものではありません)

北上川水系

①北上大堰直下(石巻市・新北上川)

2.02m3／s　　(正常流量10.00m3/s)

②荒雄観測所(大崎市・江合川)

3.21m3／s　　(正常流量2.51m3/s)

③鳴子ダム貯水率(大崎市・江合川)

貯水率(利水容量)13.7%　貯水位EL233.51m　最低水位EL231.00m

鳴瀬川水系

④鳴瀬川中流堰下流(美里町・鳴瀬川)

2.98m3／s　　(正常流量2.00m3/s)

⑤落合観測所(大和町・吉田川)

0.70m3 ／s　　(正常流量1.50m3/s)

問い合わせ先

(渇水情報連絡会関係全般)
国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０　TEL0225-95-0194(代表)
副所長(企画担当)　中　野（なかの）　孝　(内線205)
占用調整課長　下　山（しもやま）　孝　志　(内線341)

(鳴子ダム関係)
国土交通省　東北地方整備局　鳴子ダム管理所
大崎市鳴子温泉字岩渕２－８　TEL0229-82-2341(代表)
管理所長　小嶋（こじま）　光博　(内線201)
専門官　木村（きむら）　康文　(内線302)