平成22年9月15日ヘリコプターによる現地調査結果

【小又川砂防堰堤】
ヘリコプターによる点検の結果、異常は認められない



土砂崩れ発見箇所



【大荒沢砂防堰堤】
ヘリコプターによる点検の結果、異常は認められない



○鮭川流域砂防施設点検結果

施設点検	施設点検数	施設点検結果
点検完了（地上）	16	異常なし
点検完了（ヘリ）	5	異常なし ※施設までの道路通行止めのため。なお、詳細点検を地上より9/16実施予定。
計	21	

【仙北沢砂防堰堤】
ヘリコプターによる点検の結果、異常は認められない



【万助川砂防堰堤】
ヘリコプターによる点検の結果、異常は認められない



土砂崩れ発見箇所



【戸屋沢砂防堰堤】
ヘリコプターによる点検の結果、異常は認められない



土砂崩れ発見箇所
真室川町谷地ノ沢川右岸



凡　例

- 点検終了箇所
- 点検未実施（二種点検対象外施設を含む）
- 二種点検中止箇所　5箇所
- 通行止め、車両通行不可（土砂崩れ、崩落）

ヘリコプター飛行ルート