国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

緊急情報／防災情報

平成25年12月17日12時00分発表
福 島 河 川 国 道 事 務 所

本宮市糠沢地区で小魚のへい死（第1報）

本日9時15分、福島県本宮市糠沢地区の仲川で小魚のへい死の連絡が国土交通省福島河川国道事務所へ入りました。
この情報を受け、福島河川国道事務所では9時15分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置しました。詳細については現在調査中です。

1．へい死の状況

・へい死が見られた場所
一級河川　仲川［福島県管理］：阿武隈川合流点から約４．５ｋｍ上流
（本宮市糠沢地区字小田部地内（小田部橋付近））
・へい死した魚の数
小魚：約５０～１００匹
・へい死の原因
現在調査中


2．現在の対応について

・9:15　災害対策支部【注意体制】を設置。
・10:40　阿武隈川合流点にオイルフェンスを設置済み。
・へい死があった箇所から阿武隈川合流点にかけて河川管理者（国・県）において河川巡視中。
・下流利水者への連絡を実施済み。
・水質調査を実施中。
・河川管理者（国・県）において河川の監視を継続中。

※魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いいたします。
＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、郡山市記者クラブ、福島市市政記者会＞＞

【問い合わせ先】
阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課
TEL 024-546-4331（代表）
副所長（河川）　畠山（はたけやま）　浩晃（ひろあき）（内204）
河川管理課長　宍戸（ししど）　善博（よしひろ）（内331）

位置図（本宮市糠沢地内）


小魚のへい死発見場所
一級河川　仲川
（本宮市糠沢字小田部地内）
阿武隈川
約4．5km
仲川
本宮市
（国）オイルフェンス設置

小魚のへい死の状況写真

○一級河川　仲川[福島県管理]

（本宮市糠沢字小田部地内（小田部橋下流））



