最上川堤防詳細点検結果情報図



凡　例(浸透による堤防の安全性)

- (堤外地側)：表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側)：パイピング破壊に対する安全性
- (堤内地側)：裏のりすべり破壊に対する安全性
- ：安全性照査基準未満
- ：安全性照査基準以上
- ：詳細点検今後実施予定区間

平成20年7月現在

最上川堤防詳細点検結果情報図



最上川堤防詳細点検結果情報図



平成20年7月現在

最上川堤防詳細点検結果情報図



凡　例(浸透による堤防の安全性)

- (堤外地側)：表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側)：パイピング破壊に対する安全性
- (堤内地側)：裏のりすべり破壊に対する安全性
- ：安全性照査基準未満
- ：安全性照査基準以上
- ：詳細点検今後実施予定区間

平成20年7月現在


最上川堤防詳細点検結果情報図
大臣管理区間
古口水位・流量
・雨量観測所
黒渕雨量観測所
戸沢村
凡　例（浸透による堤防の安全性）
（堤外地側）：表のりすべり破壊に対する安全性
（中央側）：パイピング破壊に対する安全性
（堤内地側）：裏のりすべり破壊に対する安全性
：安全性照査基準未満
：安全性照査基準以上
：詳細点検今後実施予定区間
平成20年7月現在

最上川堤防詳細点検結果情報図



凡　例(浸透による堤防の安全性)

- (堤外地側)：表のりすべり破壊に対する安全性
- (中央側)：パイピング破壊に対する安全性
- (堤内地側)：裏のりすべり破壊に対する安全性
- ：安全性照査基準未満
- ：安全性照査基準以上
- ：詳細点検今後実施予定区間

平成20年7月現在

金山川堤防詳細点検結果情報図



平成20年7月現在

鮭川堤防詳細点検結果情報図



鮭川、真室川堤防詳細点検結果情報図