点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	森吉山ダム工事事務所

点検箇所名	広報館
位置等	堤体上流右岸・広報館駐車場

点検結果（不具合等状況）



危険箇所の状況写真

駐車場の端に建っているアンテナ鉄塔は仕切りが無いため、駐車場利用者が鉄塔基礎に乗ったり、また、一般車両が施設に接触する事が考えられる。

応急処置・補修等後



応急処置後の写真

鉄塔の周囲に柵をまわし、一般利用者の進入防止、及び車両の接触防止を図った。