点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	玉川ダム管理所

点検箇所名	ダムサイト
位置等	ダムサイト右岸

点検結果（不具合等状況）





インターロッキングが一部抜けており見学者がつまづくおそれがあった。

応急処置・補修等後





抜けていたインターロッキングを補修した。
補修したインターロッキングは固定していないため
今後モルタル等で確実に固定する。

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	玉川ダム管理所

点検箇所名	ダムサイト
位置等	ダムサイト右岸

点検結果（不具合等状況）





見学者用のベンチが雪の重みで破損しており
利用者が怪我をする恐れがある。

応急処置・補修等後



応急処置として注意喚起のプレートを設置し
使用規制することとした。
今後、天板を交換して補修するものとし、資材の手配が
完了次第補修を行うものとする。