主な処置状況

実施状況

陥没箇所あり



土砂により埋立て



ベンチの老朽化



ベンチを撤去



増水による花壇の洗掘



土のうによる洗掘防止

