記者発表資料

平成２１年７月１７日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
森吉山ダム工事事務所
玉川ダム管理所

水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と森吉山ダム工事事務所、玉川ダム管理所で、７月６日から７月１５日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、４９地区で点検を行い、その結果、８地区８箇所で施設の不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、立ち入り禁止の措置を行いました。

点検結果については、以下のとおりです。

◆点検実施日

【河　川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	７月１５日（水）
	子吉川	７月１４日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	７月１５日（水）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	７月１４日（火）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	７月１４日（火）
	米代川（二ッ井出張所管内）	７月　９日（木）

【ダ　ム】

森吉山ダム工事事務所	ダム関連施設	７月１０日（金）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	７月　６日（月）

【砂　防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（小先達川・生保内川）	７月１４日（火）

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で３８地区、ダムで９地区、砂防で２地区の計４９地区の点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	8	2	2	2
雄物川（上流）	16	1	1	1
雄物川（下流）	10	1	1	1
子吉川	4	1	1	1
計	38	5	5	5

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	1	1	1
玉川ダム	5	1	1	1
計	9	2	2	2

【砂防】

施設名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
小先達川第一砂防えん堤	1	1	1	1
生保内川遊砂地	1	0	0	0
計	2	1	1	1

今回の点検で、河川や施設を利用するうえでの問題が発見されたのは、８地区区の８箇所です。そのうち５箇所で直ちに処置を終了しています。
（主な処置状況は別紙を参照してください）

また、応急処置等を行った箇所は３箇所あり、ロープなどによる立ち入り禁止措置や、注意喚起看板の設置などを行い当面の安全は確保していますが、今後詳細な点検を行い必要な対策を実施します。

対策が必要な箇所は次の場所です。（詳細は別紙）

雄物川（上流）	親水公園（大仙市）	1箇所
森吉山ダム	根森田展望所（北秋田市）	1箇所
玉川ダム	戸瀬公園（仙北市）	1箇所
計		3箇所

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所	０１８－８６４－２２９０	
副所長	高橋　淳	（内線２０４）
河川管理課長	柏倉　晃	（内線３３１）
湯沢河川国道事務所	０１８３－７３－５３４０	
副所長	阿部　富雄	（内線２０４）
【河川】河川管理課長	大場　孝司	（内線３３１）
【砂防】調査第一課長	堀井　寿	（内線３５１）
能代河川国道事務所	０１８５－７０－１２４６	
副所長	山谷　博志	（内線２０４）
河川管理課長	古関　修	（内線３３１）
森吉山ダム工事事務所	０１８６－７２－３０１５	
副所長	菊地　厚	（内線２０４）
工務課長	菅原　裕彦	（内線３１１）
玉川ダム管理所	０１８７－４９－２１７０	
所　長	千葉　和民	（内線２０１）
管理係長	金津　茂人	（内線３３２）

主な処置状況

実施状況

転落防止策の破損

補修完了

階段周辺箇所の陥没

陥没箇所埋め戻し完了

公園内 植樹木の枝折れ

枝撤去完了

応急処置等箇所個票

事務所名 管理所名	湯沢河川国道事務所

点検箇所名	大仙市（親水公園）
位置等	公園内遊歩道脇の水路

点検結果（不具合等状況）

進入禁止等の杭の傾き、一部ロープの緩み

応急処置・補修等後

応急処置として、ロープによる進入禁止措置を実施

７月中に、杭の矯正とロープの再調整を予定

応急処置等箇所個票

事務所名 管理所名	森吉山ダム工事事務所

点検箇所名	北秋田市（根森田展望所）
位置等	堤体上流右岸　展望所転落防止柵

点検結果（不具合等状況）

木製の転落防止柵が一部腐食

応急処置・補修等後

応急処置として、前面に単管による柵を設置

応急処置等箇所個票

事務所名 管理所名	玉川ﾀﾞﾑ管理所

点検箇所名	仙北市（戸瀬公園）
位置等	公園内太鼓橋

点検結果（不具合等状況）

公園内の池を横断できる太鼓橋の転落防止柵

コンクリートの劣化

応急処置・補修等後

補修が完了するまでの間、トラロープ・進入禁止を促す看板を設置