記者発表資料

平成２４年　５月１８日
北上川下流河川事務所

堤防の目視点検結果について
～１２６箇所の異常・変状箇所を確認～

４月19日から5月14日にかけて、当事務所が管理する5河川、延長約340kmの堤防を徒歩により目視点検を実施しました。

目視点検の結果、126箇所の異常･変状箇所（震災による被災箇所を除く）が確認されましたが、重大な損傷箇所はありませんでした。

今後、発見された異常･変状箇所については、順次補修等の措置を講じます。

※関連は4／17に記者発表済み

国土交通省北上川下流河川事務所では、北上川（宮城県内）、旧北上川、江合川、鳴瀬川、吉田川の５河川、総延長は 210.5km を管理しています。340km は左右岸の堤防延長です。

参考：点検延長（左右岸堤防の延長）

北上川	６５．４ｋｍ
旧北上川	６１．２ｋｍ
江合川	６５．９ｋｍ
鳴瀬川	９５．７ｋｍ
吉田川	５１．１ｋｍ
合計	３３９．３ｋｍ

■点検方法及び期間

４月１９日から５月１４日までの間、職員２人と河川維持工事をお願いしている建設業者２人の４人１組で約１０ｋｍづつを徒歩で目視により堤防を点検しました。点検参加人数は延べ１４５人でした。

■点検結果（別添資料参照）

堤防法面の変状（法崩れなど）	８７箇所（６９％）
堤防舗装部の損傷	１６箇所（１３％）
護岸部の損傷	１４箇所（１１％）
樋門、樋管の損傷	９箇所（　７％）
	合計１２６箇所

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　伸吾（しんご）（内線２０５）
管理課長　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）

北上川下流河川事務所　徒歩巡視結果







北上川下流河川事務所　徒歩巡視結果

目視点検状況写真

堤防法面のガリ侵食

堤防舗装部の亀裂

護岸部の損傷