記者発表資料

平成２４年１１月１２日
江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
北上川下流河川事務所

油類の取扱いに注意を！

～みやぎ生協と協力し、油流出事故防止のため広く注意喚起します～

本格的な冬に向け、暖房用としてこれから灯油等の利用が多くなることに伴い、ホームタンクの操作ミスなどによる油流出事故が懸念されることから、地域住民の方々への注意喚起を促すことを目的にチラシを作成し、市町村の広報誌等への掲載を依頼したところです。

また、みやぎ生協が灯油の宅配契約している約6，700世帯に対し、チラシ配布の協力を頂けることとなりました。

引き続き、啓発活動を行い、冬季の油流出事故の軽減に努めます。

《構成機関内訳》
・江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策協議会　３市８町１村
・北上川水系水質汚濁対策協議会下流支局　３市
※石巻市は重複しています

■協力内容

・協力機関　：みやぎ生協 石巻支部
住所　宮城県石巻市開成１－４３
連絡先　0225-96-2181
みやぎ生協 古川支部
住所　宮城県大崎市古川稲葉字鴻ノ巣１３２
連絡先　0229-23-3310
みやぎ生協 迫支部
住所　宮城県登米市迫町佐沼字中江４丁目１２－２
連絡先　0220-22-9301

・協力内容　：灯油の宅配時にチラシを配布

・チラシ配布総数：約６，７００世帯
（石巻支部　約３，０００世帯
古川支部　約３，０００世帯
迫支部　約７００世帯）

・チラシ配布期間：１１月中旬から順次

『参考』
１０月３０日付けで協議会を構成する石巻市や大崎市など５市８町１村に対し、広報誌等への掲載を依頼済み

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

江合川・鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９４－９８５２

管理課長　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）
専門職　福原（ふくはら）　龍雄（たつお）（内線３３０）

「油類の取り扱いに注意してください」

これからの時期は、家庭での油類を取り扱う機会が多くなり、ホームタンクの操作ミスなどによる油流出事故が懸念されます。

油の流出は、河川環境等に影響を与えますので、ホームタンクの状態や取扱等に関して再度確認し、安全な使用を心がけましょう。

転倒や油の流出に対する対策は万全ですか

家庭に設置しているホームタンクの点検をしましょう。

①タンクを設置する場所の補強やチェーン等による転倒防止の対策は大丈夫ですか。

②タンクと配管の結合部分は、タンクが揺れても損傷しないような構造になっていますか。

③万一タンクから油が漏れても外に流出しないように、囲い（防油堤）を設置していますか。

油を取り扱うときには十分に注意をして、目を離さないように

ホームタンクからポリタンクに移し替えている最中に目を離したり、移し替えた後にホームタンクのバルブを閉め忘れたために油が流出した事故が発生しています。

もしも油が流出したら速やかに連絡してください

自分できれいにしたつもりでも、地面にしみこんだ油が時間が経ってから水路に流出したことや、雨が降ったときに流れ出てきたこともあります。もしも油が流出したら速やかに市役所（役場）又は消防署に連絡してください。

家の前の水路や道路の側溝の水も川に流れていきます

川の水は水道用水や工業用水、農業用水に使われています。川はまた、魚類など多様な生物の生息の場にもなっています。

私たちの暮らしと豊かな自然を守るためにも十分な注意をお願いします。



油の流出は広範囲に影響！
河川環境や人の生活に影響！

北上川水系水質汚濁
対策連絡協議会（下流支局）
江合川及び鳴瀬川水系
水質汚濁対策連絡協議会
事務局(問い合わせ先)
国土交通省 東北地方整備局
北上川下流河川事務所 管理課
TEL 0225-94-9852
FAX 0225-94-9562

近5ヶ年の水質事故発生件数及び要因内訳

1. 水質事故の種類

水質事故の種類	H20年		H21年		H22年		H23年		H24年	
	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川
油類	17	3	8	4	11	9	5	10	9	5
化学物質	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油類・化学物質以外	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（魚の斃死等）	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
計	18	3	10	4	11	9	5	10	10	6

ホームタンク関連事故	4	1	1	3	1	1	1	3	1	0

ホームタンクによる水質事故比率	22.2%	33.3%	10.0%	75.0%	9.1%	11.1%	20.0%	30.0%	10.0%	0.0%
	23.8%		28.6%		10.0%		26.7%		6.3%	

2. 事故原因

水質事故の原因	H20年		H21年		H22年		H23年		H24年	
	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川	北上川	鳴瀬川
操作ミス	4	0	0	2	2	2	1	3	1	1
機械の故障	5	2	3	1	3	2	0	1	1	2
交通事故	2	0	1	0	1	1	2	1	4	0
不法投棄	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
その他	2	0	1	0	1	0	1	2	0	0
原因不明	4	1	5	1	3	3	1	3	4	3
計	18	3	10	4	11	9	5	10	10	6

※ H24は10月までのデータ

参 考

東北地方の過去5年間の月別水質事故発生件数