北上川水系（下流）・鳴瀬川水系 水質事故発生状況【市町村別マップ】（R3～R7）

■水質事故の種別は、「油類」が９２．５%を占める。
■水質事故の原因は、「操作ミス」が多い。
■水質事故は、ほぼ年間を通して発生している。

出典：国土地理院地図に市町村名等を追記して掲載

40件/5年＝8．0件/年

月別累積件数



水質事故種類別件数



事故原因別件数