浸水状況

玉川ダム及び堤防整備の効果により、雄物川中流部においては、昭和62年8月洪水と比較し、外水氾濫による浸水面積は約半分に減少した。

