国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所

大崎出張所だより

大崎出張所は、鳴瀬川・江合川・多田川・新江合川の河川管理を行っております。

第47号　令和8年10月21日



冬に備えて、灯油の取り扱いと設備点検を忘れずに！

秋に入り、冬支度として灯油の取り扱いが増える時期となりました。
灯油の小さな漏れでも河川や水路の汚染に繋がるおそれがあります。
大崎出張所管内でも９月２９日（火）に鳴瀬川において油の流出を確認しました。**油流出による河川環境への影響は甚大なものです。**
事象解消に係る**処理・作業費用（オイルフェンス、吸着マット設置交換等）は全て原因者負担**になりますので、十分に注意していただくようお願いいたします。
給油や移し替えの際は、**事前に対策を行い**その場を離れず、十分注意して作業を行ってください。
また、**配管やホームタンクからの漏れがないか定期的な点検をお願いします。**




↑オイルフェンス展開状況


↑巡回状況（オイルフェンス、吸着マット展開）


↑オイルフェンスに油膜の付着を確認

オイルフェンスとは、川や海に流れ出た油が広がらないように水面に浮かべて囲うための道具です。
吸着マットとは、流出した油をスポンジのように吸い取るためのシート状の資材です。

水質事故対応講習会に参加しました。

10月13日（火）に涌谷防災ステーションで開催された水質事故防止講習会に参加しました。
大崎出張所からは職員のほか、油事故発生時にオイルフェンスの展開等を行う「北上川下流大崎管内維持工事（金原土建）」および「鳴瀬川大崎管内維持工事（丸か建設）」の関係者にも参加いただきました。
講習会では、油の性質や流出時の対応方法について、実演を交えながら分かりやすく説明していただきました。これから油流出事故の発生が懸念される冬期を前に、事故への備えや対応手順について理解を深めることができました。

～講習会の様子～


↑側溝での油回収


↑オイルフェンス連結


↑オイルフェンス設置

北上川下流河川事務所の公式SNSもぜひご覧ください。
公式ＨＰ　facebook
X　YouTube

《お問い合わせ》
国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
大崎出張所
〒989-6111　宮城県大崎市古川鶴ケ埣字鶴田154-3
TEL 0229-22-0336 ／ FAX 0229-22-4695

★ 川や堤防の異常・変状などを発見されましたら、お手数ですがご連絡ください ★