記者発表資料

令和７年　４月２４日
１４時００分

国土交通省東北地方整備局
山 形 河 川 国 道 事 務 所

国道１１２号 横手（よこて）トンネルについて
（山形県西村山郡西川町字砂子関（にしむらやまぐんにしかわまちあざすなごせき） 地内）
～地すべりを常時監視し、迅速な対応を行います～

国道１１２号横手トンネルは寒河江（さがえ）ダム建設に伴う付け替え道路として、昭和５４年に建設された延長５９０．５ｍのトンネルです。このトンネルは建設当時から地すべり対策を講じ安全な通行を確保してきたところですが、Ｒ６年度トンネル点検において、前回Ｒ３年度点検では確認されていない地すべりの影響による新たな損傷や、対策実施箇所にも損傷が確認されました。

このような状況を踏まえ、地すべりの影響を常時モニタリングする体制を整え、迅速な対応ができるよう監視を強化します。なお、異常を確認した際は通行止めを行い、速やかにトンネル点検を行うとともに、必要により対策を実施し安全を確保してまいります。

１．国道１１２号　横手トンネルの概要及び現状・・・【別添資料】

※上記内容は当事務所ホームページでも確認できます。
https://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/road/yokotetonneru/index.html

〈発表記者会：山形県政記者クラブ、山形建設業界専門紙〉

問い合わせ先
国土交通省 山形河川国道事務所
山形市成沢西四丁目３番５５号
Ｔｅｌ（代表）０２３－６８８－８４２１
事業対策官　工藤（くどう）　金充（かねみつ）（内線４４５）


国道112号 横手トンネル（山形県西村山郡西川町字砂子関 地内）

別添資料

■位置図



■R6年点検で新たな損傷を確認




▲はく落防止対策未実施個所のうき

■R6年点検で対策箇所に損傷を確認



▲防護セントル脚部コンクリートのひび割れ・はく離

■防護対策



▲はく落対策（はく落防止ネット）



▲はく落対策（防護セントル）

■監視体制

- 地すべり
  - モニタリング（常時）
  - 詳細点検 ※融雪前に実施
- トンネル坑外の変状
- トンネル坑内・坑外どちらの変位も捕捉
- トンネル坑内の変状
- 覆工コンクリート 防護セントル 路面、監査廊
  - モニタリング（常時）
  - 詳細点検
  - 日常点検

- 横手トンネルは地すべりの影響を受けており、対策を講じながら安全な通行を確保してきましたが、依然として地すべりの影響による損傷が確認されています。
- 地すべりの影響を常時モニタリングする体制を整え、迅速な対応ができるよう監視を強化します。
- トンネルに異常を確認した際は通行止めを行い、速やかにトンネル点検を行うとともに、必要により対策を実施し安全を確保します。

※横手トンネルの概要況及び損傷等は事務所ホームページにも掲載しています
https://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/road/yokotetonneru/index.html

国土交通省 山形河川国道事務所 TEL 023-688-8421（代表）