
■原因Ⅱ： 地下埋設物の破損等



【拡大要素】
下水管や水路躯体の破損等による管や水路内部への土砂が吸出され空洞化する。
内部への土砂吸出しが継続されるなど成長性がある。