
■原因Ⅳ： 埋設物周辺の転圧不足



【拡大要素】
埋設管敷設時の転圧不足により、ゆるみが存在し、経年により埋設物付近のゆるみが上昇し空洞化する。