
■原因Ⅴ： 路盤部の地盤沈下



【拡大要素】
経年変化による圧密沈下。
または、雨水浸透により地下水位の変動作用により地盤が緩み、経年沈下することで空洞化する。