記者発表資料

令和　８年　４月　２４日
国　　土　　交　　通　　省
新　庄　河　川　事　務　所

水辺の安全利用点検を実施しました

～ゴールデンウィーク前に１６施設の点検、２箇所を改善～

最上川中流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることを踏まえ、ゴールデンウィーク前に１６施設を点検しました。
点検の結果、損傷などの問題のあった２箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。
河川の利用にあたっては、安全に十分留意し、ライフジャケット等を着用するなど、水難事故防止対策に努めてください。

〇実施期間　　**令和８年４月１３日（月）～４月２０日（月）**

〇点検者　　**山形県、各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者及び河川管理者・砂防指定地管理者が合同で点検しました。**

＜利用にあたっての留意事項＞

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意のうえ、利用していただくようお願いいたします。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0251 技術副所長　（河川施設）　花田（はなだ）　一二（かつじ）　（内線２０４） 技術副所長　（砂防施設）　飯野（いいの）　俊一（しゅんいち）　（内線２０５） 管理課長　（河川施設）　穂積（ほづみ）　薫（かおる）　（内線３３１） 工務第二課長（砂防施設）　小幡（おばた）　養弘（よしひろ）　（内線３２１）

【河川・砂防　全16施設の点検のうち、問題があった2箇所の対応】

河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果 破損・損傷等不具合状況	応急的措置実施内容 措置内容	今後の対応 対応方針
金山川	真室川町	水辺の楽校	右岸高水敷階段	木製階段の固定ボルト露出	保護キャップ・テープ交換	措置済
鮭川	鮭川村	観音寺親水護岸	右岸堤防天端のベンチ	ベンチの木材の塗装剥げ・座面の木材の劣化	注意喚起看板設置	7月末まで補修予定

■点検で問題のあった箇所の措置状況

〇水辺の楽校　右岸高水敷木製階段固定ボルト露出の保護キャップ・テープによる措置



（措置前）



（措置後）

〇観音寺親水護岸　右岸堤防天端のベンチの木材塗装剥げ・座面木材劣化箇所に注意喚起看板設置



（措置前）



（措置後）

■河川・砂防施設　点検状況



鮭川出張所管内
水辺の楽校での点検状況



鮭川出張所管内
観音寺親水護岸の点検状況



最上南部流域治水出張所管内
本合海船着場の点検状況



大石田出張所管内
大石田船着場での点検状況



立谷沢川砂防出張所管内
中村河川公園（ひょうたん池）での点検状況



赤川砂防出張所管内
ワインパーク戸沢（戸沢川砂防堰堤）での点検状況