国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記 者 発 表

令和８年４月２４日
福島河川国道事務所
三 春 ダ ム 管 理 所
摺 上 川 ダ ム 管 理 所

水辺空間を安全にご利用いただくために

～ゴールデンウィーク前に安全利用点検を実施しました～

国土交通省では、河川やダム等の水辺は、レクリエーションの活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、安全で楽しく利用してもらうために、ゴールデンウィーク前に、河川・ダム・砂防施設の安全利用点検を実施しました。

１．点検実施日
令和８年４月９日（木）～４月１６日（木）

２．主な点検箇所
〇国管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設（水辺の楽校等）及び砂防施設
〇三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

３．点検の結果及び点検後の措置
点検の結果、安全管理上問題があると判断される箇所については、立ち入り規制等を含む措置を実施しました（別紙１，２をご参照ください。）。

【利用にあたっての留意事項】
河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意のうえ利用していただくようお願いいたします。

＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ、須賀川市記者クラブ＞

【お問合せ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所　TEL ０２４（５３９）６１２９
【河川】 河川管理課長　遠藤　盛茂　（内線３３１）
【砂防】 建設専門官　照井　司　（内線４０８）
三 春 ダ ム 管 理 所　TEL ０２４７（６２）３１４５（代）
管理係長　江畑　和幸　（内線３３２）
摺 上 川 ダ ム 管 理 所　TEL ０２４（５９６）１２７５（代）
電気通信係長　斎藤　浩平　（内線３３３）

別紙1

ゴールデンウィーク前の安全利用点検対象箇所一覧

実施機関	管内区分	河川名 渓流名 貯水池名	施　設　名	点検 実施日	点検結果	対応状況
福島河川国道事務所	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	4月10日	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋　水辺の楽校	4月10日	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	4月10日	異常はありませんでした。	
	【河川】伏黒出張所管内	阿武隈川	島山カヌーコース	4月13日	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和漕艇場	4月13日	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	4月13日	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	桑折ピーチリバーク157	4月13日	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	4月13日	1)樋管桟橋に設置されている転落防止ロープの一部が損傷していた。 2)堤防に設置されている木製階段が腐食損傷していた。	1)ロープの再設置を行いました。 2)注意喚起看板を設置しました。今後4月28日までに補修を行う予定です。【別紙2①】
		広瀬川	川原ステージ	4月13日	異常はありませんでした。	
		荒　川	地蔵原堰堤(左岸)	4月9日	1)注意喚起看板が劣化していた。	1)注意喚起看板を再設置しました。
		荒　川	地蔵原堰堤(右岸)	4月9日	異常はありませんでした。	
		荒　川	水林自然林自由広場	4月9日	異常はありませんでした。	
		荒　川	荒川桜づつみ公園前高水敷	4月9日	1)侵入防止ロープの支柱が劣化し傾いていた。	1)支柱を交換し、ロープを再設置しました。【別紙2 ②】
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所	松　川	松川流路工	4月14日	異常はありませんでした。	
		須　川（メアライ沢）	高湯第一砂防堰堤	4月14日	1)飛び石の所、増水時の通行禁止のラミネート表示が損傷していた。	1)損していたラミネート表示を再設置しました。【別紙2 ③】
		荒　川	荒川遊砂地	4月14日	異常はありませんでした。	
		東鴉川、荒川	東鴉川第1，2砂防堰堤、荒川流路工（管理用通路）	4月14日	1)侵入防止柵の老朽化が進行し、一部損傷している箇所がある。 2)荒川流路工の支柱とチェーンが損傷している。	1)、2)立入禁止看板を設置し、注意喚起を行いました。
摺上川ダム管理所		茂庭っ湖	ダム管理所周辺	4月13日	異常はありませんでした。	
			広瀬公園	4月13日	1)ベンチが損傷していた。	1)ベンチへ危険表示テープを貼付け注意喚起を行いました。
			梨平公園	4月13日	異常はありませんでした。	
三春ダム管理所		さくら湖	ダムサイト展望広場	4月16日	異常はありませんでした。	
			ダム堤体周辺地域	4月16日	異常はありませんでした。	
			蛇石ビオトープ	4月16日	1)道路脇の竹が繁茂し今後張り出しにより通行に支障となる可能性がある。	1)経過観察を継続し、竹林所有者へ伐採の依頼を行います。
			観覧席（左右岸）	4月16日	異常はありませんでした。	
			春田大橋周辺	4月16日	異常はありませんでした。	
			中郷コミュニティスクール	4月16日	異常はありませんでした。	
			貝山多目的運動広場	4月16日	異常はありませんでした。	
			滝の平野外劇場	4月16日	異常はありませんでした。	
			柴原多目的運動広場	4月16日	異常はありませんでした。	
			向山森林公園	4月16日	異常はありませんでした。	
			さくらの公園	4月16日	異常はありませんでした。	
			狐田親水公園	4月16日	異常はありませんでした。	
			石畑水生生物植物園	4月16日	異常はありませんでした。	

【別紙2】

主な対策状況

①

・点検日：　R8.4.13
・実施機関：　福島河川国道事務所（伏黒出張所管内）
・点検箇所：　渡利水辺の楽校

【点検結果（不具合等状況）】
渡利第4樋管近くの階段が老朽化により損傷していた。



【対応状況】
損傷箇所に赤くマーキングを施し注意喚起を行い、併せて注意喚起看板を設置しました。



※4月28日までに補修予定です。利用時はご注意願います。

②

・点検日：　R8.4.9
・実施機関：　福島河川国道事務所（伏黒出張所管内）
・点検箇所：　荒川桜づつみ公園前高水敷

【点検結果（不具合等状況）】
車侵入防止箇所のロープの支柱が転倒していた。



【対応状況】
支柱を木製から金属製へ変更し、ロープの再設置を行いました。



③

・点検日：　R8.4.14
・実施機関：　福島河川国道事務所（吾妻山山系砂防出張所管内）
・点検箇所：　高湯第一砂防堰堤

【点検結果（不具合等状況）】
渡河施設の増水時通行禁止のラミネートが損傷していた。



【対応状況】
ラミネート表示を再設置しました。

